

Orange Shooting Spots - 3" Orange Shooting Spots, 12 sheets (24 ct)

[Accesorios de tiro](#) > [Dianas y accesorios](#) > [Dianas de papel](#)

Pega fácilmente nuevos puntos de mira visibles en tu objetivo desgastado o incluso en una caja de cartón.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [3" Orange Shooting Spots, 12 sheets \(24 ct\)](#)
- Fabricante: [Caldwell](#)
- N.º de producto: EU1000189
- N.º fabr.: 271050
- Color: Black/Orange
- Estilo: Paster
- Talla: 3
- Peso de entrega: 0.041kg
- Altura de envío: 102mm
- Ancho de envío: 6mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 661120710509

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Caldwell Orange Shooting Spots](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Caldwell Orange Shooting Spots

Introducción

Gracias por elegir los Caldwell Orange Shooting Spots. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar puntos de mira visibles. Esta guía te proporcionará información importante sobre la seguridad y el uso adecuado de este producto, asegurando que disfrutes de una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones de uso para evitar lesiones o daños.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Evita el contacto directo con los ojos y la piel al aplicar los puntos de mira.
- No utilices el producto en condiciones climáticas adversas, como lluvia o viento fuerte.
- Asegúrate de que la superficie donde aplicarás los puntos de mira esté limpia y seca.
- No utilices el producto si notas algún daño visible en las hojas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación de la Superficie

- Limpia la superficie donde desees aplicar los puntos de mira para asegurar que se adhieran bien.

2. Aplicación de los Puntos de Mira

- Retira un punto de mira de la hoja.
- Presiona firmemente el punto de mira en la superficie deseada, asegurándote de que esté bien adherido.

3. Verificación

- Asegúrate de que el punto de mira esté visible y no se despegará durante su uso.

4. Retiro de los Puntos de Mira

- Para retirar el punto de mira, despegas suavemente desde un borde.
- Si queda residuo adhesivo, límpialo con un paño seco.

Instrucciones de Eliminación

- El producto debe ser desechado de acuerdo con las normativas locales de residuos.
- No arrojes el producto en la naturaleza ni en cuerpos de agua.
- Si el producto está dañado o no se puede utilizar, sigue las pautas de eliminación para materiales no reciclables.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el producto, por favor, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto correspondiente en la Unión Europea.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Si encuentras algún producto que consideres inseguro, repórtalo a las autoridades pertinentes y revisa las actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es