

# Bore Mop, 3 pk - Bore Mop 17 Caliber ,3 pk

[Articulos limpieza](#) > [Parches y Gratas](#) > [Gratas](#)

Los mops de algodón 100% son ultra-absorbentes. Retienen y transportan disolventes, lubricantes y conservantes a tu cañón y recámara. Son ideales para aplicar grandes cantidades de disolventes de cobre modernos a cañones contaminados.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Bore Mop 17 Caliber ,3 pk](#)
- Fabricante: [TIPTON](#)
- N.º de producto: EU1001117
- N.º fabr.: 312659
- Calibre: 17 Caliber
- Peso de entrega: 0.023kg
- Altura de envío: 32mm
- Ancho de envío: 52mm
- Longitud de envío: 178mm
- UPC: 661120126591

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tipton Bore Mop, 3 pk Bore Mop 17 Caliber
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tipton Bore Mop, 3 pk Bore Mop 17 Caliber

## Introducción

Gracias por elegir el Tipton Bore Mop, 3 pk Bore Mop 17 Caliber. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza de cañones de armas de fuego. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el Bore Mop en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores de disolventes.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Revisa el estado del Bore Mop antes de cada uso. No utilices el producto si notas daños visibles.
- Almacena el Bore Mop en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.
- Nunca mezcles diferentes tipos de disolventes o productos químicos.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa guantes de protección al manipular disolventes y lubricantes.
- Evita el contacto directo con la piel y los ojos. En caso de contacto, enjuaga con abundante agua.
- No uses el Bore Mop en cañones que estén cargados. Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la limpieza.
- Sigue las instrucciones del fabricante para el uso de disolventes y lubricantes. Consulta las etiquetas para conocer los riesgos y precauciones adicionales.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un área segura para limpiar.
- Reúne todos los materiales necesarios: Bore Mop, disolventes, guantes y trapos.

### 2. Uso del Bore Mop:

- Humece el Bore Mop con el disolvente adecuado.
- Introduce el Bore Mop en el cañón del arma lentamente.
- Mueve el Bore Mop hacia adelante y hacia atrás para asegurar una limpieza efectiva.
- Retira el Bore Mop y verifica si hay residuos. Repite el proceso si es necesario.

### 3. Limpieza:

- Despues de usar el Bore Mop, enjuágalo con agua y déjalo secar completamente antes de almacenarlo.
- Desecha cualquier trapo o material que haya estado en contacto con disolventes de forma segura.

## Instrucciones de Desecho

- Desecha el Bore Mop de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No arrojes los disolventes usados en desagües o cuerpos de agua. Consulta las pautas locales para la eliminación adecuada.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de atención al consumidor en tu país de la UE. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es la prioridad. Si observas algún producto inseguro o tienes un accidente, informa a las autoridades competentes.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)