

Bore Mop, 3 pk - Bore Mop 6.5mm-338 Caliber , 3 pk

[Articulos limpieza](#) > [Parches y Gratas](#) > [Gratas](#)

Los Mops de 100% algodón son ultra-absorbentes. Retienen y transportan solventes, lubricantes y conservantes a tu cañón y recámara. Son ideales para aplicar grandes cantidades de solventes de cobre modernos a cañones sucios.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Bore Mop 6.5mm-338 Caliber , 3 pk](#)
- Fabricante: [TIPTON](#)
- N.º de producto: EU1001119
- N.º fabr.: 386626
- Calibre: 30 Caliber
- Peso de entrega: 0.023kg
- Altura de envío: 35mm
- Ancho de envío: 52mm
- Longitud de envío: 178mm
- UPC: 661120866268

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Tipton Bore Mop](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto:

Tipton Bore Mop

Introducción

Gracias por elegir el Tipton Bore Mop, diseñado para facilitar la limpieza de cañones y recámaras. Este producto está hecho de 100% algodón ultraabsorbente, ideal para aplicar solventes y lubricantes. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- No utilices el Bore Mop para ningún propósito que no sea el especificado.
- Inspecciona el Bore Mop antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el Bore Mop si está dañado o desgastado.
- Almacena el Bore Mop en un lugar seco y fresco.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Solventes:**
 - Utiliza solo solventes y lubricantes recomendados para armas de fuego.
 - Evita inhalar vapores de solventes; usa en un área bien ventilada.
- **Manejo de Productos Químicos:**
 - Usa guantes al manipular solventes para proteger tu piel.
 - Si el solvente entra en contacto con la piel o los ojos, enjuaga inmediatamente con agua y busca atención médica si es necesario.
- **Uso del Bore Mop:**
 - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de usar el Bore Mop.
 - Inserta el Bore Mop suavemente en el cañón; evita forzar el producto.
- **Almacenamiento:**
 - Guarda el Bore Mop en su empaque original o en un lugar seguro para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne los solventes o lubricantes necesarios.

2. Uso del Bore Mop:

- Toma el Bore Mop y sumérgelo en el solvente o lubricante.
- Inserta el Bore Mop en el cañón desde la parte trasera y empuja suavemente hacia adelante.
- Gira el Bore Mop mientras lo retiras para asegurar una limpieza efectiva.
- Repite el proceso según sea necesario hasta que el cañón esté limpio.

3. Limpieza del Bore Mop:

- Despues de usar, enjuaga el Bore Mop con agua y déjalo secar completamente antes de guardar.

Instrucciones de Eliminación

- El Bore Mop puede ser desechado en la basura doméstica.
- Si utilizaste solventes, asegúrate de seguir las normas locales para la eliminación de productos químicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad del producto o más información, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si encuentras un producto defectuoso o inseguro, repórtalo a las autoridades pertinentes y verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es