

# Bore Mop, 3 pk - Bore Mop 40-45 Caliber , s pk

[Articulos limpieza](#) > [Parches y Gratas](#) > [Gratas](#)

Los mops de 100% algodón son ultra-absorbentes. Retienen y transportan solventes, lubricantes y preservativos hacia tu cañón y recámara. Son ideales para aplicar grandes cantidades de solventes modernos de cobre a cañones ensuciados.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Bore Mop 40-45 Caliber , s pk](#)
- Fabricante: [TIPTON](#)
- N.º de producto: EU1001121
- N.º fabr.: 676648
- Calibre: 45 Caliber
- Peso de entrega: 0.023kg
- Altura de envío: 48mm
- Ancho de envío: 52mm
- Longitud de envío: 178mm
- UPC: 661120766483

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tipton Bore Mop, 3 pk Bore Mop 4045 Caliber
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tipton Bore Mop, 3 pk Bore Mop 4045 Caliber

## Introducción

Gracias por elegir el Tipton Bore Mop, diseñado para ayudarte a mantener la limpieza y el rendimiento óptimo de tu cañón y recámara. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos generales de la UE (GPSR).

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el Bore Mop solo para los propósitos indicados.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el Bore Mop antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- No utilices el Bore Mop si está dañado.
- Almacena el Bore Mop en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre guantes protectores al manipular solventes y lubricantes.
- Asegúrate de trabajar en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores nocivos.
- No apliques grandes cantidades de solventes en un área cerrada.
- Evita el contacto del Bore Mop con los ojos y la piel.
- Si el producto entra en contacto con la piel, enjuaga inmediatamente con agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental de solventes, busca atención médica de inmediato.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que tu cañón y recámara estén completamente vacíos antes de usar el Bore Mop.
- Lee las instrucciones del fabricante de los solventes y lubricantes que planeas usar.

### 2. Uso del Bore Mop:

- Toma el Bore Mop y aplica una pequeña cantidad de solvente o lubricante en su superficie.
- Inserta el Bore Mop en el cañón y mueve suavemente hacia adelante y hacia atrás para limpiar.
- Retira el Bore Mop del cañón y verifica si hay residuos o suciedad.
- Repite el proceso según sea necesario, utilizando un Bore Mop limpio para cada aplicación.

### 3. Limpieza:

- Limpia el Bore Mop después de cada uso siguiendo las instrucciones del fabricante del solvente.
- Deja secar completamente antes de guardar.

## Instrucciones de Eliminación

- Elimina el Bore Mop de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos, especialmente si ha estado en contacto con solventes o productos químicos.
- No arrojes el Bore Mop en el desagüe ni en la basura común si ha sido contaminado con sustancias peligrosas.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta relacionada con la seguridad del producto o preocupaciones, consulta la información de contacto disponible en el empaque o en el sitio web del fabricante.

## Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes maximizar la efectividad del Tipton Bore Mop mientras minimizas los riesgos. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y retiradas de productos. Tu seguridad es lo más importante.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)