

Bore Mop, 3 pk - Bore Mop 16/20 Gauge , 3 pk

[Articulos limpieza](#) > [Parches y Gratas](#) > [Gratas](#)

Los mopas de algodón 100% son ultra-absorbentes. Retienen y transportan solventes, lubricantes y preservantes a tu cañón y recámara. Son ideales para aplicar grandes cantidades de solventes modernos de cobre a cañones ensuciados.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Bore Mop 16/20 Gauge , 3 pk](#)
- Fabricante: [TIPTON](#)
- N.º de producto: EU1001123
- N.º fabr.: 681324
- Calibre: 20 Gauge
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 48mm
- Ancho de envío: 52mm
- Longitud de envío: 178mm
- UPC: 661120813248

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tipton Bore Mop, 3 pk Bore Mop 16/20 Gauge
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tipton Bore Mop, 3 pk Bore Mop 16/20 Gauge

Introducción

Gracias por elegir el Tipton Bore Mop. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza de cañones de armas de fuego. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el Bore Mop solo para su propósito previsto: limpieza de cañones de armas de fuego.
- Siempre usa gafas de protección y guantes al manipular solventes y lubricantes.
- Almacena los mopas en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor o llamas abiertas.
- Revisa el producto regularmente para detectar signos de desgaste y reemplázalo si es necesario.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el Bore Mop en cañones que no estén diseñados para el calibre especificado (16/20 Gauge).
- Evita el contacto prolongado con solventes y lubricantes; sigue las instrucciones del fabricante para su uso seguro.
- No combines diferentes tipos de solventes o lubricantes, ya que esto puede generar reacciones químicas peligrosas.
- Asegúrate de que el cañón esté descargado y verificado antes de aplicar el Bore Mop.
- No utilices el Bore Mop si presenta daños visibles.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un área bien ventilada.
- Usa guantes y gafas de protección.

2. Aplicación del Solvente:

- Aplica una cantidad adecuada de solvente en el Bore Mop.
- Asegúrate de que el Bore Mop esté bien impregnado, pero no goteando.

3. Limpieza del Cañón:

- Inserta el Bore Mop en el cañón, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Mueve el Bore Mop hacia adelante y hacia atrás para limpiar el interior del cañón.
- Retira el Bore Mop y verifica si hay residuos visibles.

4. Finalización:

- Limpia el cañón con un Bore Mop seco para eliminar cualquier exceso de solvente.
- Desecha el Bore Mop usado de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Los mopas de algodón usados deben ser desecharados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No incineres los mopas de algodón, ya que pueden liberar sustancias tóxicas.
- Consulta las normativas locales para la eliminación adecuada de productos impregnados con solventes.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor, contacta a un punto de contacto en la EU. Asegúrate de tener a mano el número de lote y la fecha de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo del Tipton Bore Mop.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es