

Bore Mop, 3 pk - Bore Mop 410, 3 pk

[Articulos limpieza](#) > [Parches y Gratas](#) > [Gratas](#)

Los Mops de 100% algodón son ultra-absorbentes. Retienen y transportan disolventes, lubricantes y conservantes a tu cañón y recámara. Son ideales para aplicar grandes cantidades de disolventes de cobre modernos en cañones sucios.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Bore Mop 410, 3 pk](#)
- Fabricante: [TIPTON](#)
- N.º de producto: EU1001124
- N.º fabr.: 242967
- Calibre: .410 Bore
- Peso de entrega: 0.023kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 52mm
- Longitud de envío: 178mm
- UPC: 661120429678

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tipton Bore Mop
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tipton Bore Mop

Introducción

Gracias por elegir el Tipton Bore Mop, un producto diseñado para facilitar la limpieza de cañones. Este manual proporciona información importante sobre el uso seguro y efectivo del producto, de acuerdo con las directrices de seguridad del Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el Tipton Bore Mop solo para el propósito previsto: limpieza de cañones.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el Bore Mop antes de cada uso. Si notas daños, no lo utilices.
- Guarda el producto en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor o luz solar directa.
- Si experimentas alguna reacción adversa al usar productos químicos con el Bore Mop, busca atención médica.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre guantes al aplicar disolventes, lubricantes o conservantes.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para evitar la inhalación de vapores nocivos.
- No utilices el Bore Mop con productos que no sean compatibles. Consulta las instrucciones del fabricante de los productos químicos.
- Mantén el Bore Mop alejado de llamas abiertas y fuentes de ignición.
- No mojes el Bore Mop con líquidos inflamables.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios: Tipton Bore Mop, disolventes, lubricantes, guantes y un área de trabajo adecuada.

2. Uso del Bore Mop:

- Inserta el Bore Mop en el cañón.
- Aplica el disolvente o lubricante deseado en el Bore Mop.
- Mueve el Bore Mop hacia adelante y hacia atrás en el cañón para limpiar.
- Retira el Bore Mop y verifica que no queden residuos.

3. Limpieza del Bore Mop:

- Despues de cada uso, limpia el Bore Mop según las instrucciones del fabricante del disolvente.
- Asegúrate de que esté completamente seco antes de guardarlo.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el Bore Mop en el desagüe ni en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de limpieza y disolventes.
- Lleva el Bore Mop y los residuos de productos químicos a un centro de reciclaje o eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del Tipton Bore Mop, por favor, contacta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Tipton Bore Mop.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es