

Barrel Vise with 3 Oak Bushings - Set of 3 Replacement Oak Bushings

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Prensas y accesorios](#) > [Vise Jaws](#)

El juego de repuesto incluye un bloque de 1", uno de 3/4 y un bloque sólido para perforaciones personalizadas.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Set of 3 Replacement Oak Bushings](#)
- Fabricante: [Wheeler](#)
- N.º de producto: EU1001306
- N.º fabr.: 844879
- Peso de entrega: 0.6kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 117mm
- Longitud de envío: 297mm
- UPC: 661120194712

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el Uso del Vise de Barril Wheeler con Juego de 3 Bushings de Roble](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para el Uso del Vise de Barril Wheeler con Juego de 3 Bushings de Roble

Introducción

Gracias por elegir el Vise de Barril Wheeler con el juego de 3 Bushings de Roble. Este producto está diseñado para ofrecerte un soporte seguro y efectivo durante tus proyectos de trabajo. Para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa el Vise de Barril solo para los fines previstos y de acuerdo con las instrucciones.
- Mantén el Vise fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el Vise y los bushings antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si notas algún daño o desgaste, no uses el producto y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad y guantes de protección al trabajar con el Vise.
- No sobrecargues el Vise más allá de su capacidad recomendada.
- Asegúrate de que el Vise esté firmemente montado y ajustado antes de comenzar a trabajar.
- Evita colocar las manos o cualquier parte del cuerpo en áreas de movimiento del Vise.
- No uses el Vise en condiciones húmedas o mojadas para evitar resbalones y caídas.
- Si el Vise se calienta durante el uso, permite que se enfríe antes de tocarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Vise:

- Coloca el Vise en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el Vise esté bien fijado a la superficie utilizando los tornillos de montaje proporcionados.
- Verifica que el Vise esté nivelado y no se mueva al aplicar presión.

2. Uso de los Bushings de Roble:

- Selecciona el bushing adecuado (1", 3/4" o sólido) según el tamaño de la pieza que vas a trabajar.
- Inserta el bushing en el Vise y ajusta la presión para asegurar la pieza de trabajo de manera segura.
- Asegúrate de que el bushing esté completamente insertado y ajustado antes de aplicar fuerza.

3. Mantenimiento:

- Limpia el Vise y los bushings después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena el Vise en un lugar seco y protegido de la humedad.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el Vise de Barril o los bushings, asegúrate de desecharlos de manera responsable: * Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y materiales. * Si es posible, recicla los componentes de madera y metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia sobre el uso seguro del Vise de Barril Wheeler, por favor consulta la documentación proporcionada o visita el sitio web del fabricante para obtener más detalles y soporte.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia de trabajo segura y efectiva con tu Vise de Barril Wheeler. Recuerda siempre priorizar tu seguridad y la de los demás al utilizar herramientas y equipos.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es