

Lead Sled Weight Bag, Standard

[Accesorios de tiro](#) > [Soportes para tiro](#) > [Soportes para armas largas](#)

Estas resistentes bolsas están diseñadas para colocarse en la bandeja de tu Lead Sled® 3, Solo™ o DFT™ 2 y sostener de manera conveniente una bolsa de 25 libras de plomo, arena u otro medio pesado.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Lead Sled Weight Bag, Standard](#)
- Fabricante: [Caldwell](#)
- N.º de producto: EU1001832
- N.º fabr.: 428334
- Color: Green
- Peso de entrega: 0.14kg
- Altura de envío: 142mm
- Ancho de envío: 56mm
- Longitud de envío: 235mm
- UPC: 661120283348

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa de Pesas Caldwell Lead Sled
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa de Pesas Caldwell Lead Sled

Introducción

La Bolsa de Pesas Caldwell Lead Sled está diseñada para proporcionar estabilidad y soporte a tu Lead Sled® 3, Solo™ o DFT™ 2. Esta guía tiene como objetivo ofrecerte información clara y sencilla sobre cómo usar el producto de manera segura, asegurando que cumplas con las regulaciones de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de cada uso.
- No uses la bolsa de pesas para ningún propósito diferente al que fue diseñada.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- Revisa regularmente si hay daños o desgaste en la bolsa y reemplázala si es necesario.
- Si encuentras un producto defectuoso, repórtalo a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo la bolsa de pesas con el Lead Sled® 3, Solo™ o DFT™ 2.
- No excedas el peso máximo recomendado de 25 libras de plomo, arena u otro material pesado.
- Asegúrate de que la bolsa esté bien asegurada en la bandeja antes de usar el sistema.
- No levantes ni transportes el Lead Sled con la bolsa de pesas instalada si está llena.
- Evita que la bolsa se moje; el agua puede afectar su integridad y funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación de la Bolsa de Pesas:

- Coloca la bolsa de pesas en la bandeja de tu Lead Sled® 3, Solo™ o DFT™ 2.
- Asegúrate de que la bolsa esté bien colocada y que no se deslice.
- Llena la bolsa con hasta 25 libras de plomo, arena u otro medio pesado.

2. Uso del Lead Sled:

- Una vez que la bolsa esté instalada y llena, verifica que esté segura.
- Coloca tu arma en el Lead Sled y ajusta la posición según sea necesario.
- Dispara solo cuando estés seguro de que el Lead Sled está estable y seguro.

3. Retiro de la Bolsa de Pesas:

- Cuando termines de usar el Lead Sled, retira la bolsa de pesas con cuidado.
- Vacía la bolsa si es necesario y guárdala en un lugar seco.

Instrucciones de Desecho

- Si la bolsa de pesas está dañada o ya no es utilizable, deséchala de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos de este tipo.
- Nunca tires la bolsa de pesas en el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE que pueda ayudarte con cualquier inquietud relacionada con la seguridad.

Recuerda que es tu responsabilidad asegurarte de que estás utilizando el producto de manera segura y responsable. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso de retiro relacionado con el producto a través de las plataformas oficiales de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es