

## Lead Sled Weight Bag, Standard - Lead Sled Weight Bag, Standard, 4 pack

[Accesorios de tiro](#) > [Soportes para tiro](#) > [Soportes para armas largas](#)

Estas robustas bolsas están diseñadas para colocarse en la bandeja de tu Lead Sled® 3, Solo™ o DFT™ 2 y sostienen de manera conveniente una bolsa de 25 lb de perdigones de plomo, arena u otros medios pesados.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Atributos

- Nombre: [Lead Sled Weight Bag, Standard, 4 pack](#)
- Fabricante: [Caldwell](#)
- N.º de producto: EU1001833
- N.º fabr.: 533117
- Color: Green
- Peso de entrega: 0.318kg
- Altura de envío: 203mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 254mm
- UPC: 661120331179

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa de Peso Caldwell Lead Sled](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa de Peso Caldwell Lead Sled

## Introducción

Gracias por elegir la Bolsa de Peso Caldwell Lead Sled. Este producto está diseñado para proporcionar estabilidad y soporte a tu Lead Sled® 3, Solo™ o DFT™ 2. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se describen en este documento.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos antes de usar la bolsa de peso.
- Verifica que la bolsa esté correctamente asegurada en la bandeja del Lead Sled antes de cada uso.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar accidentes.
- No uses la bolsa si está dañada o si presenta signos de desgaste.
- Siempre revisa las actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Medios Pesados:** La bolsa está diseñada para sostener una bolsa de 25 lb de perdigones de plomo, arena u otros medios pesados. No excedas esta capacidad para evitar daños o inestabilidad.
- **Manejo de Materiales:** Al llenar la bolsa, asegúrate de que el material utilizado sea adecuado y no represente un riesgo para la salud.
- **Condiciones Climáticas:** Evita usar la bolsa en condiciones climáticas extremas, como lluvia intensa o nieve, que puedan afectar su rendimiento.
- **Supervisión:** Siempre supervisa el uso del Lead Sled cuando esté en uso, especialmente si hay niños cerca.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación de la Bolsa de Peso:

- Coloca la bolsa de peso en la bandeja de tu Lead Sled.
- Asegúrate de que esté bien ajustada y no se mueva durante el uso.

### 2. Llenado de la Bolsa:

- Abre la bolsa y agrega el medio pesado (perdigones de plomo, arena, etc.) hasta alcanzar un peso total de 25 lb.
- Cierra la bolsa asegurando que esté bien sellada para evitar derrames.

### 3. Uso del Lead Sled:

- Coloca el Lead Sled en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que la bolsa de peso esté correctamente instalada antes de proceder a usar el arma.

### 4. Almacenamiento:

- Después de su uso, retira la bolsa de peso y guárdala en un lugar seco y seguro.
- Limpia cualquier residuo o material derramado de la bolsa antes de almacenarla.

## Instrucciones de Eliminación

- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de materiales pesados y bolsas de peso.
- No deseches la bolsa en la basura convencional. Busca centros de reciclaje o eliminación adecuados para productos con materiales peligrosos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si deseas reportar un producto inseguro, busca el contacto de la empresa en la documentación del producto o en su sitio web oficial.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siguiendo estas instrucciones y pautas, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu Bolsa de Peso Caldwell Lead Sled.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)