

Zero-Max Shooting Rest

[Accesorios de tiro](#) > [Soportes para tiro](#) > [Soportes para armas largas](#)

El Caldwell® ZeroMax™ Shooting Rest es un soporte de metal de longitud completa que viene equipado con todas las características que los tiradores de hoy en día exigen. Este soporte de longitud completa "sin complicaciones" ofrece al tirador una plataforma sólida para un montaje rápido y conveniente, sin el gasto y la complejidad de otros soportes.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Zero-Max Shooting Rest](#)
- Fabricante: [Caldwell](#)
- N.º de producto: EU1001846
- N.º fabr.: 546889
- Peso de entrega: 2.38kg
- Altura de envío: 175mm
- Ancho de envío: 137mm
- Longitud de envío: 617mm
- UPC: 661120468899

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Caldwell ZeroMax Shooting Rest
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Caldwell ZeroMax Shooting Rest

Introducción

Gracias por elegir el Caldwell® ZeroMax™ Shooting Rest. Este soporte de metal de longitud completa está diseñado para proporcionar una plataforma sólida y conveniente para tus actividades de tiro. Sin embargo, como con cualquier producto, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre la seguridad y el uso de este producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos generales de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el Caldwell ZeroMax Shooting Rest.
- Mantén el soporte fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso para asegurarte de que esté en condiciones adecuadas y sin daños.
- Utiliza el soporte solo para su propósito previsto, que es proporcionar estabilidad para el tiro.
- Nunca uses el soporte en condiciones climáticas adversas que puedan comprometer tu seguridad o la del equipo.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Superficie Estable:** Asegúrate de que el soporte esté colocado sobre una superficie plana y estable antes de usarlo.
- **Carga Adecuada:** No excedas la capacidad de carga del soporte. Consulta el manual del producto para conocer los límites específicos.
- **Uso de Armas:** Siempre sigue las normas de seguridad al manejar armas de fuego. Nunca apunes el arma hacia ti o hacia otras personas.
- **Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y protección auditiva al disparar.
- **Supervisión:** Si hay niños o personas no capacitadas cerca, asegúrate de que estén bajo supervisión constante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Desembalaje:

- Retira el Caldwell ZeroMax Shooting Rest de su embalaje.
- Asegúrate de que todas las piezas estén presentes y en buen estado.

2. Montaje:

- Consulta las instrucciones del fabricante para el montaje del soporte.
- Asegúrate de que todas las piezas estén bien ajustadas y seguras antes de usar.

3. Colocación:

- Coloca el soporte en una superficie plana y estable.
- Ajusta cualquier componente móvil según sea necesario para asegurar la estabilidad.

4. Uso:

- Coloca tu arma de fuego en el soporte.
- Asegúrate de que el arma esté asegurada y en posición antes de proceder a disparar.
- Sigue las prácticas de tiro seguro en todo momento.

5. Postuso:

- Después de usar el soporte, retira el arma y asegúrate de que esté descargada.
- Limpia el soporte según las instrucciones del fabricante para mantenerlo en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Caldwell ZeroMax Shooting Rest, elimínalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y asegúrate de reciclarlo cuando sea posible.
- No lo deseches en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del Caldwell ZeroMax Shooting Rest, consulta el manual del producto o visita el sitio web del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de tu experiencia de tiro con el Caldwell ZeroMax Shooting Rest.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es