

## SKS - 7.62x39 Magazine 10 rounds, black

[Cargadores](#) > [Cargadores Arma larga](#)

El cargador está diseñado para 10 cartuchos.

Además de la superficie rugosa, las paredes exteriores están cubiertas con un patrón de relieve, lo que evita que se deslice en las manos. El cargador no es difícil de desmontar. Al presionar el botón de liberación hundido en la tapa trasera, puedes quitarlo fácilmente y acceder para limpiar y mantener.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Atributos

- Nombre: [PUFGUN SKS - 7.62x39 Magazine 10 rounds, black](#)
- Fabricante: [PUFGUN](#)
- N.º de producto: EU2003918
- N.º fabr.: SKS762 30-10-B
- Capacidad: 10-Round
- Cartucho: 7.62 x 39 mm
- Modelo: SKS
- Tipo de arma: Izhmash
- Peso de entrega: 0.14kg

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador PUFGUN SKS 7.62X39](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador PUGUN SKS 7.62X39

## Introducción

El cargador PUGUN SKS 7.62X39 está diseñado para ofrecer un rendimiento seguro y eficaz. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del cargador, incluyendo precauciones específicas y directrices para la instalación y el uso. Es importante seguir estas instrucciones para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador esté siempre fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el cargador regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- No utilices el cargador si está dañado o si no funciona correctamente.
- Mantén el cargador limpio y libre de obstrucciones.
- Almacena el cargador en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor.
- Sigue siempre las instrucciones del fabricante para la carga y el uso.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre munición compatible con el cargador (7.62 x 39 mm).
- No intentes modificar el cargador de ninguna manera.
- Asegúrate de que el cargador esté correctamente instalado antes de usarlo.
- No fuerces el cargador en la acción del arma; esto puede causar daños.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de insertar o retirar el cargador.
- No uses el cargador en condiciones climáticas extremas, como lluvia intensa o nieve.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Instalación del Cargador:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Inserta el cargador en la acción del arma hasta que escuches un clic, indicando que está correctamente asegurado.

### 2. Uso del Cargador:

- Carga el cargador con un máximo de 10 cartuchos.
- Asegúrate de que los cartuchos estén orientados correctamente dentro del cargador.
- Para retirar el cargador, presiona el botón de liberación en la tapa trasera y tira del cargador hacia afuera.

### 3. Mantenimiento del Cargador:

- Desmonta el cargador presionando el botón de liberación y retíralo.
- Limpia el cargador con un paño seco y suave.
- Revisa las partes móviles y asegúrate de que no haya residuos que puedan obstruir su funcionamiento.
- Vuelve a montar el cargador asegurándote de que todas las piezas estén en su lugar.

## Instrucciones de Eliminación

- El cargador debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de armas y municiones.
- Nunca arrojes el cargador a la basura común.
- Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación segura de productos relacionados con armas.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto, verifica la información de contacto del fabricante o distribuidor en el empaque del producto. Además, puedes acceder a la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros y retiros.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Sigue estas directrices para garantizar el uso seguro y eficaz del cargador PUGUN SKS 7.62X39.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)