

# **BENCH-REST NECK DIES FOR RIFLE CALIBERS - TRIEBEL Bench-Rest Neck Die 270 Winchester - 7/8"**

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El die de cuello Bench-Rest (BR) guía la vaina a lo largo de toda su longitud antes de que sea formada con un casquillo de precisión intercambiable.

La funda guía tiene el contorno interno de la cámara de la vaina para cubrir la vaina del cartucho.

La funda guía y el cuerpo de este die de recarga están perfectamente ajustados para asegurar una alineación axial exacta del cartucho durante el proceso de dimensionado.

Por supuesto, el BR-Neck-sizer tiene un expander opcional y un pin de eyección de cebador intercambiable.

Este die es la elección perfecta para aquellos que no quieren dejar nada al azar al recargar.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Especificaciones:**

- Rosca: 7/8"
- Casquillo de tamaño de cuello (diámetro): 7.5mm
- Expander (diámetro): 7.01mm

Todos los componentes relevantes tienen un número de artículo para facilitar el reabastecimiento si es necesario.

**Encontrarás más instrucciones y asistencia en la selección de accesorios y piezas de repuesto en el manual.**

[El manual se puede encontrar aquí](#)

## **Atributos**

- Nombre: [TRIEBEL Bench-Rest Neck Die 270 Winchester - 7/8"](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2008156
- N.º fabr.: 3225603
- Cartucho: 270 Winchester
- Rosca: 7/8"
- Tipo de die: Die de recalibrar el cuello
- Peso de entrega: 0.3kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 43mm
- Longitud de envío: 135mm

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Cuello TRIEBEL BenchRest
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Cuello TRIEBEL BenchRest

## Introducción

Gracias por elegir el die de cuello TRIEBEL BenchRest para calibres de rifle. Este producto está diseñado para ofrecerte precisión y calidad en el recargado de cartuchos. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía contiene información esencial sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el die de cuello TRIEBEL según las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante el proceso de recarga.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Asegúrate de que el die esté en buenas condiciones antes de cada uso. Reemplaza cualquier componente dañado.
- Si sientes que el die no está funcionando correctamente, detén su uso y busca asistencia.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

### • Identificación de Peligros Potenciales:

- Peligro de lesiones: El uso inadecuado del die puede resultar en lesiones.
- Peligro de explosión: La recarga incorrecta de cartuchos puede causar fallos peligrosos.

### • Instrucciones para Evitar Estos Peligros:

- Asegúrate de que el die esté correctamente instalado en la prensa de recarga.
- No sobrecargues los cartuchos; sigue las especificaciones de carga recomendadas.
- Nunca mires directamente al die o al cartucho durante el proceso de recarga.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Coloca el die en la prensa y asegúralo con la rosca de 7/8".
- Ajusta el die para que esté en la posición correcta para el tamaño de la vaina que vas a recargar.

### 2. Uso:

- Inserta la vaina en el die y asegúrate de que esté alineada correctamente.
- Si utilizas el expander, colócalo según las instrucciones del fabricante.
- Realiza el proceso de recarga con movimientos lentos y controlados.
- Inspecciona cada cartucho terminado para asegurarte de que no haya defectos.

## Instrucciones de Eliminación

- Al finalizar el uso del die, asegúrate de limpiarlo adecuadamente para evitar la acumulación de residuos.

- Si decides desechar el die, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de recarga.
- No arrojes el die a la basura común; busca puntos de reciclaje o eliminación adecuados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto o asistencia, consulta el manual del usuario. Asegúrate de tener el número de artículo a mano para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es primordial. Sigue estas pautas para garantizar que tu experiencia de recarga sea segura y satisfactoria.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)