

BENCH-REST NECK DIES FOR RIFLE CALIBERS - TRIEBEL Bench-Rest Neck Die 308 Winchester - 7/8"

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El Die de Cuello Bench-Rest (BR) guía el cartucho a lo largo de toda su longitud antes de que se forme con un casquillo de precisión intercambiable.

La manga guía tiene el contorno interno de la cámara del cartucho para cubrir el casquillo.

La manga guía y el cuerpo de este die de recarga están perfectamente ajustados para asegurar una alineación axial exacta del cartucho durante el proceso de dimensionado.

Por supuesto, el BR-Neck-sizer tiene un expulsor opcional y un pin de expulsión de cebador intercambiable.

Este die es la elección perfecta para quienes no quieren dejar nada al azar al recargar.

NO IMAGE
AVAILABLE

Especificaciones:

- Rosca: 7/8"
- Casquillo de Tamaño de Cuello (diámetro): 8.45mm
- Expulsor (diámetro): 7.8mm

Todos los componentes relevantes tienen un número de artículo para facilitar el reordenamiento si es necesario.

Encontrarás más instrucciones y asistencia para seleccionar accesorios y piezas de repuesto en el manual.

[El manual se puede encontrar aquí](#)

Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Bench-Rest Neck Die 308 Winchester - 7/8"](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2008176
- N.º fabr.: 3299603
- Cartucho: 308 Winchester
- Rosca: 7/8"
- Tipo de die: Die de recalibrar el cuello
- Peso de entrega: 0.3kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 43mm
- Longitud de envío: 135mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Die de Cuello BenchRest TRIEBEL para calibres de rifle. Este producto está diseñado para ofrecerte precisión y confiabilidad al recargar tus cartuchos. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones de instalación y desecho.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar el die únicamente para su propósito previsto. No lo uses para otros calibres o aplicaciones.
- Supervisión:** Si eres principiante, es recomendable que trabajes bajo la supervisión de alguien con experiencia en recarga.
- Almacenamiento:** Guarda el die en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Inspección Regular:** Revisa el die y sus componentes regularmente para asegurarte de que no haya daños visibles. Si encuentras algún daño, no lo uses.
- Uso de Equipos de Protección:** Usa gafas de seguridad y guantes durante el proceso de recarga para protegerte de cualquier posible riesgo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Manejo de Materiales:** Ten cuidado al manipular los casquillos y otros componentes de recarga. Asegúrate de que no estén dañados o contaminados.
- Alineación Correcta:** Asegúrate de que el cartucho esté alineado correctamente en el die antes de iniciar el proceso de dimensionado.
- Uso de Expansor:** Si utilizas el expansor opcional, asegúrate de que esté instalado correctamente para evitar accidentes.
- Evitar la Sobrecarga:** No sobrecargues el die. Sigue las especificaciones del fabricante para evitar daños en el die o en los cartuchos.
- Limpieza:** Mantén el die limpio y libre de residuos de pólvora y otros materiales. Esto asegura un funcionamiento óptimo y prolonga la vida útil del producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el die esté limpio y seco antes de la instalación.
- Atornilla el die en el prensaestopas con un torque adecuado (7/8").
- Verifica que el die esté bien ajustado y alineado con el sistema de recarga.

2. Uso:

- Inserta un casquillo vacío en el die.
- Si utilizas un expansor, asegúrate de que esté colocado correctamente.
- Acciona la prensa de recarga para guiar el cartucho a lo largo de toda su longitud.
- Revisa que el cartucho esté dimensionado correctamente antes de continuar con el proceso de recarga.

3. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, retira el cartucho del die con cuidado.
- Limpia el die y guárdalo en su lugar designado.

Instrucciones de Desecho

- **Desecho de Componentes:** Si el die o sus componentes están dañados y no se pueden reparar, deséchelos de acuerdo con las normativas locales sobre desechos de productos de metal.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los materiales metálicos para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Más Apoyo

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, recuerda que puedes dirigirte a un punto de contacto en la UE para obtener más información y asistencia.

Conclusión

La seguridad es una prioridad al utilizar el Die de Cuello BenchRest TRIEBEL. Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar más información o asistencia.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es