

BENCH-REST NECK DIES FOR RIFLE CALIBERS - TRIEBEL Bench-Rest Neck Die 50 Browning (50 BMG) - 1 1/2"

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El Die de Cuello para Bench-Rest (BR) guía el cartucho a lo largo de toda su longitud antes de que el cartucho sea formado con un casquillo de precisión intercambiable.

La funda guía tiene el contorno interno de la cámara del cartucho para cubrir el casquillo del cartucho.

La funda guía y el cuerpo de este die de recarga están perfectamente ajustados para asegurar una alineación axial exacta del cartucho durante el proceso de dimensionado.

Por supuesto, el sizer de cuello BR tiene un expansor opcional y un pin expulsor de cebador intercambiable.

Este die es la elección perfecta para aquellos que no quieren dejar nada al azar al recargar.

Especificaciones:

- Rosca: 1 1/2"
- Casquillo de Tamaño de Cuello (diámetro): 13.9mm
- Expansor (diámetro): 12.91mm

Todos los componentes relevantes tienen un número de artículo para facilitar el reabastecimiento si es necesario.

Encontrarás más instrucciones y asistencia en la selección de accesorios y piezas de repuesto en el manual.

[El manual se puede encontrar aquí](#)

Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Bench-Rest Neck Die 50 Browning \(50 BMG\) - 1 1/2"](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2008187
- N.º fabr.: 3704023
- Cartucho: 50 BMG
- Rosca: 1 1/2"
- Tipo de die: Die de recalibrar el cuello
- Peso de entrega: 0.9kg
- Altura de envío: 65mm
- Ancho de envío: 65mm
- Longitud de envío: 170mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Cuello TRIEBEL BenchRest para Calibres de Rifle](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Cuello TRIEBEL BenchRest para Calibres de Rifle

Introducción

Gracias por elegir el Die de Cuello TRIEBEL BenchRest para Calibres de Rifle. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo al recargar cartuchos. Sin embargo, es esencial seguir las pautas de seguridad para garantizar su uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones claras y concisas sobre cómo utilizar y mantener el producto de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el die.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Utiliza el die solo para el propósito previsto: recarga de cartuchos.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Usa siempre protección ocular adecuada al recargar.
- No uses el die si está dañado o si presenta signos de desgaste.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación de Cartuchos:** Siempre manipula los cartuchos con cuidado. Evita el contacto con el extremo del cartucho que contiene la pólvora.
- **Alineación:** Asegúrate de que el cartucho esté correctamente alineado en el die antes de aplicar presión.
- **Expansor:** Si utilizas el expansor opcional, asegúrate de que esté instalado correctamente para evitar daños al cartucho.
- **Pin Expulsor de Cebador:** Verifica que el pin expulsor esté en su lugar antes de comenzar el proceso de recarga.
- **Condiciones Ambientales:** No utilices el die en condiciones de humedad o temperaturas extremas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Atornilla el die en la prensa de recarga utilizando la rosca de 1 1/2".
- Asegúrate de que el die esté firmemente instalado y alineado.

2. Preparación del Cartucho:

- Selecciona el casquillo adecuado para el calibre 50 BMG.
- Inspecciona el casquillo en busca de daños o contaminantes antes de usarlo.

3. Proceso de Recarga:

- Coloca el casquillo en el die.
- Aplica presión de manera uniforme para dimensionar el cartucho.
- Si utilizas el expansor, asegúrate de que esté en su lugar y aplica la presión necesaria.
- Retira el cartucho del die y verifica que esté correctamente dimensionado.

4. Mantenimiento:

- Limpia el die después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.

- Almacena el die en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el die, asegúrate de hacerlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No elimines el die en la basura común; consulta con el centro de reciclaje local para obtener instrucciones sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Más Soporte

Para preguntas sobre seguridad o asistencia adicional, consulta el manual del producto o contacta al fabricante.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de un proceso de recarga seguro y efectivo.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es