

# Target Display - Free Standing Orange Peel Target Display

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Bandejas](#)

El Display de Objetivos de Caldwell para la presentación perfecta de todos tus objetivos.

Los objetivos que se muestran en la imagen **NO** están incluidos en el producto y son solo para visualización.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Free Standing Orange Peel Target Display](#)
- Fabricante: [CALDWELL](#)
- N.º de producto: EU2011044
- N.º fabr.: 1196196
- Peso de entrega: 9.98kg
- Altura de envío: 250mm
- Ancho de envío: 260mm
- Longitud de envío: 816mm
- UPC: 661120747512

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Display de Objetivos Caldwell](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Display de Objetivos Caldwell

## Introducción

Gracias por elegir el Display de Objetivos de Caldwell para la presentación perfecta de tus objetivos. Este manual contiene información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto. Por favor, léelo detenidamente para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto solo para el propósito previsto, que es la exhibición de objetivos.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún problema, deja de usar el producto inmediatamente y consulta a un profesional.
- Sigue todas las instrucciones de instalación y uso para evitar accidentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el Display de Objetivos en condiciones climáticas adversas, como lluvia o viento fuerte.
- Asegúrate de que el display esté colocado en una superficie estable y nivelada.
- No sobrecargues el display con más objetivos de los recomendados.
- No modifiques el display de ninguna manera que pueda comprometer su seguridad.
- Si el display se daña, no lo uses y contacta a un profesional para su evaluación.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Desembalaje

- Retira el Display de Objetivos de la caja con cuidado.
- Asegúrate de que todas las piezas estén presentes y en buen estado.

### 2. Instalación

- Coloca el display en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el display esté completamente ensamblado antes de usarlo.
- Verifica que todos los componentes estén firmemente sujetos.

### 3. Uso

- Coloca tus objetivos en el display según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que los objetivos estén seguros y no se caigan.
- Mantén el área alrededor del display libre de obstáculos.

### 4. Mantenimiento

- Limpia el display regularmente con un paño seco.
- No uses productos químicos agresivos para la limpieza.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Display de Objetivos, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos no deseados.

- Si el display contiene partes eléctricas, asegúrate de seguir las normas de reciclaje para componentes electrónicos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, busca información de contacto en la documentación proporcionada por el fabricante. Asegúrate de comunicar cualquier problema de seguridad a las autoridades competentes.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de tu Display de Objetivos de Caldwell de manera segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)