

Primer Tube Kit - X-10 Large Primer Tube Kit (3pk)

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Prensas Progresivas](#)

Este kit, que viene en un práctico paquete de 3, permite cargar 300 primers adicionales antes de una sesión de recarga y mejora, en última instancia, la producción total de cartuchos. Los kits de tubo de primers X-10 son compatibles con cualquier prensa progresiva disponible en el mercado.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [X-10 Large Primer Tube Kit \(3pk\)](#)
- Fabricante: [Frankford Arsenal](#)
- N.º de producto: EU2012299
- N.º fabr.: 1201680
- Peso de entrega: 0.45kg
- Altura de envío: 38.1mm
- Ancho de envío: 431.8mm
- Longitud de envío: 107.95mm
- UPC: 661120748755

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Tubos de Primer X10](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Tubos de Primer X10

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Tubos de Primer X10. Este kit está diseñado para facilitar la carga de primers y mejorar la eficiencia de tus sesiones de recarga. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Este producto está destinado únicamente para su uso en la recarga de cartuchos. No lo utilices para ningún otro propósito.
- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el kit.
- Mantén el kit fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada en el manejo de productos de recarga.
- Verifica que no haya daños visibles en el kit antes de usarlo. Si encuentras algún daño, no lo utilices y contacta al fabricante.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al trabajar con materiales de recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación de Primers:**
 - Maneja los primers con cuidado. Evita golpearlos o someterlos a presión.
 - No expongas los primers a fuentes de calor o llamas abiertas.
- **Uso de la Prensa Progresiva:**
 - Asegúrate de que la prensa progresiva esté correctamente instalada y ajustada antes de usar el kit.
 - No sobrecargues la prensa con más de la capacidad recomendada por el fabricante.
- **Almacenamiento:**
 - Almacena los primers en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.
 - Mantén el kit cerrado y en su empaque original cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Kit:

- Retira el kit de su empaque y verifica que todos los componentes estén presentes.
- Consulta el manual de tu prensa progresiva para asegurarte de que el kit sea compatible.
- Sigue las instrucciones del fabricante para instalar el kit en la prensa.

2. Uso del Kit:

- Carga los primers en el tubo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el tubo esté correctamente alineado en la prensa antes de iniciar el proceso de recarga.
- Realiza una prueba de funcionamiento antes de comenzar la recarga para asegurarte de que todo esté en orden.

3. Mantenimiento:

- Limpia el kit regularmente para evitar acumulación de residuos.
- Inspecciona el kit y la prensa antes de cada uso para detectar cualquier desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el kit o cualquier componente, hazlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de recarga.
- No arrojes los primers en la basura común ni los incineres. Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, contacta al fabricante a través de los canales de comunicación disponibles. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones para asegurar un uso seguro del Kit de Tubos de Primer X10. Tu seguridad es lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es