

Bench-Rest Neck Die 7/8 - Bench-Rest Neck Die 284 Win

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El die de cuello Bench-Rest (BR) guía el cartucho a lo largo de toda su longitud antes de que el cartucho sea formado con un casquillo de precisión intercambiable.

La funda guía tiene el contorno interno de la cámara del cartucho para cubrir el casquillo del cartucho.

La funda guía y el cuerpo de este die de recarga están perfectamente ajustados para asegurar una alineación axial exacta del cartucho durante el proceso de dimensionado.

Por supuesto, el dimensionador de cuello BR tiene un expulsor opcional y un pasador expulsor de cebador intercambiable.

Este die es la elección perfecta para aquellos que no quieren dejar nada al azar al recargar.

Todos los componentes relevantes tienen un número de artículo para facilitar el reabastecimiento si es necesario.

Encontrarás más instrucciones y asistencia en la selección de accesorios y piezas de repuesto en el manual.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Bench-Rest Neck Die 284 Win](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2012835
- N.º fabr.: 3239203
- Rosca: 7/8
- Peso de entrega: 0.3kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 43mm
- Longitud de envío: 135mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Cuello BenchRest 7/8 para .284 Win](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Cuello BenchRest 7/8 para .284 Win

Introducción

Gracias por elegir el Die de Cuello BenchRest 7/8 para .284 Win. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el recargado de cartuchos. Sin embargo, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro, la instalación y la eliminación del die.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el die únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona el die antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No modifiques el die de ninguna manera.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligro de lesiones:** Usa protección ocular y guantes al manipular el die y los cartuchos.
- **Riesgo de accidentes:** Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.
- **Uso de componentes:** Solo utiliza componentes recomendados por el fabricante para asegurar la compatibilidad y el rendimiento.
- **Manipulación de cartuchos:** Ten cuidado al insertar y retirar cartuchos del die para evitar lesiones.
- **Expulsor de cebador:** Asegúrate de que el pasador expulsor de cebador esté correctamente instalado antes de usar el die.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Atornilla el die en la prensa de recarga utilizando la rosca de 7/8.
- Ajusta el die a la altura deseada según las especificaciones de recarga.

2. Uso del Die:

- Inserta un casquillo vacío en el die.
- Asegúrate de que el casquillo esté correctamente alineado.
- Acciona la prensa para dimensionar el casquillo.
- Si es necesario, utiliza el expansor opcional para ajustar el diámetro del cuello del casquillo.
- Retira el casquillo del die y verifica que esté dimensionado correctamente.

3. Mantenimiento:

- Limpia el die regularmente para evitar acumulación de residuos.
- Revisa el die y sus componentes para detectar desgaste o daños.
- Reemplaza cualquier componente dañado o desgastado.

Instrucciones de Eliminación

- El die y sus componentes deben ser desechados de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No tires el die en la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada de productos de recarga.
- Asegúrate de que todos los componentes estén desactivados y no representen un riesgo antes de desecharlos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información sobre el uso seguro del Die de Cuello BenchRest 7/8 para .284 Win, así como para consultas de seguridad, consulta el manual del producto o visita el sitio web del fabricante. Si encuentras un producto defectuoso o inseguro, informa a las autoridades competentes.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino que también asegura un proceso de recarga eficiente y exitoso. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es