

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 270 WSM

El FL die se utiliza para dimensionar la vaina del cartucho a lo largo de toda su longitud. Además de un expansor removible, nuestros FL dies cuentan con un pin extractor de cebador integrado. Todos los ejes utilizados, el expansor y el pin extractor se pueden reemplazar fácilmente si es necesario, con poco esfuerzo.

La calibración se realiza cuando la vaina del cartucho se introduce en el die. El cuello de la vaina se calibra desde el interior cuando se saca del die. Esto formará la vaina del cartucho y logrará una tensión correcta en el cuello.

La posición correcta del die en la prensa se establece con la tuerca de bloqueo. Todos los componentes relevantes tienen un número de artículo para facilitar la reordenación si es necesario. Encontrarás más instrucciones y asistencia en la selección de accesorios y piezas de repuesto en el manual.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: Full Length Die 270 WSM
- Fabricante: TRIEBEL
- N.º de producto: EU2013027
- N.º fabr.: 3226211
- Rosca: 1 1/4
- Peso de entrega: 0.65kg
- Altura de envío: 55mm
- Ancho de envío: 55mm
- Longitud de envío: 130mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Die de Longitud Completa 1 1/4 para 270 WSM](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Die de Longitud Completa 1 1/4 para 270 WSM

Introducción

Gracias por elegir el Die de Longitud Completa 1 1/4 para 270 WSM. Este producto está diseñado para dimensionar la vaina del cartucho a lo largo de toda su longitud, asegurando un rendimiento óptimo en la recarga de cartuchos. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el die y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- No utilices el die si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al trabajar con herramientas de recarga.
- Verifica que la prensa esté correctamente instalada y en buen estado antes de usar el die.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Calibración:** Asegúrate de que la vaina del cartucho esté correctamente calibrada al introducirla en el die.
- **Uso del Expansor:** Utiliza el expansor removible según las instrucciones para evitar daños en la vaina.
- **Extracción de Cebador:** Maneja el pin extractor de cebador con cuidado y asegúrate de que esté en su lugar antes de comenzar el proceso de recarga.
- **Posición del Die:** Verifica que la posición del die en la prensa esté correctamente establecida con la tuerca de bloqueo.
- **Reemplazo de Componentes:** Si es necesario reemplazar el expansor o el pin extractor, asegúrate de seguir las instrucciones del manual para hacerlo de manera segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Coloca el die en la prensa y ajusta la tuerca de bloqueo para fijarlo en su lugar.
- Asegúrate de que el die esté alineado correctamente con la prensa.

2. Calibración de la Vaina:

- Introduce la vaina del cartucho en el die.
- Realiza el proceso de calibración siguiendo las instrucciones específicas del producto.

3. Uso del Expansor:

- Si necesitas usar el expansor, asegúrate de que esté instalado correctamente.
- Aplica presión uniforme al utilizar la prensa para expandir la vaina.

4. Extracción del Cebador:

- Usa el pin extractor de cebador según las instrucciones para evitar lesiones.

5. Finalización del Proceso:

- Una vez que hayas terminado, asegúrate de retirar todas las vainas y componentes del área de trabajo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el die o si está dañado, sigue las regulaciones locales para la eliminación de herramientas y componentes de metal.
- No deseches el die en la basura común. Consulta con un centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre el uso seguro de este producto, consulta el manual del usuario o contacta con el fabricante a través de los canales de atención al cliente que se proporcionan en el embalaje del producto.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu atención a las pautas de uso y mantenimiento ayudará a garantizar un proceso de recarga seguro y eficaz.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es