

## Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 358 Win

Los dies FL se utilizan para dimensionar el cartucho a lo largo de su longitud completa. Además de un expansor removible, nuestros dies FL tienen un pin de expulsión de cápsulas integrado. Todos los ejes utilizados, el expansor y el pin de expulsión se pueden reemplazar fácilmente si es necesario, con poco esfuerzo.

La calibración se realiza cuando el cartucho se introduce en el die. El cuello del cartucho se calibra desde el interior cuando se saca del die. Esto formará el cartucho y logrará una tensión correcta en el cuello.

La posición correcta del die en la prensa se ajusta con la tuerca de bloqueo. Todos los componentes relevantes tienen un número de artículo para facilitar la reordenación si es necesario. Encontrarás más instrucciones y asistencia en la selección de accesorios y piezas de repuesto en el manual.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Atributos

- Nombre: [Full Length Die 358 Win](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2013047
- N.º fabr.: 3445611
- Rosca: 1 1/4
- Peso de entrega: 0.65kg
- Altura de envío: 55mm
- Ancho de envío: 55mm
- Longitud de envío: 130mm

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el Die de Longitud Completa 1 1/4 para el cartucho 358 Win. Este producto está diseñado para dimensionar el cartucho de forma segura y eficaz. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Die fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Inspecciona el Die regularmente para detectar signos de desgaste o daño. No uses el producto si está dañado.
- Utiliza siempre el Die de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar lesiones o daños.
- Almacena el Die en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad y guantes al trabajar con el Die para protegerte de posibles lesiones.
- No fuerces el Die más allá de su capacidad recomendada; esto puede causar daños o lesiones.
- Asegúrate de que la prensa esté correctamente ajustada antes de usar el Die.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas móviles del Die durante su uso.
- Si experimentas alguna dificultad al usar el Die, detén su uso inmediatamente y revisa las instrucciones.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa esté apagada y desconectada antes de instalar el Die.
- Coloca el Die en la prensa y ajusta la tuerca de bloqueo para asegurar su posición.
- Verifica que el expansor y el pin de expulsión estén correctamente instalados.

### 2. Uso del Die:

- Introduce el cartucho en el Die para comenzar el proceso de dimensionado.
- Asegúrate de que el cartucho esté bien alineado antes de aplicar presión.
- Despues de completar el dimensionado, retira el cartucho del Die con cuidado.
- Inspecciona el cartucho para verificar que esté dimensionado correctamente y que no haya daños.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Die, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y otros materiales.
- Si el Die está dañado o no se puede usar, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas sobre seguridad o más información sobre el uso del Die, consulta el manual del producto o contacta al fabricante.

Gracias por seguir estas instrucciones. Tu seguridad es importante y el uso adecuado del Die ayudará a garantizar una experiencia segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)