

# FAT Wrench AutoTorque Battery

[Articulos limpieza](#) > [Gratas y Cañon Snakes](#) > [Baqueta textil Bore snakes](#)

Mantén tu F.A.T. Wrench AutoTorque funcionando con el Paquete de Batería de Repuesto AutoTorque. Esta batería de 12V de Litio-Ion proporciona hasta 2 horas de tiempo de funcionamiento continuo con una sola carga, asegurando que siempre estés listo para trabajar.

Monitorea fácilmente tu nivel de energía con el indicador de estado de batería LED de verificación rápida. Cuando sea el momento de recargar, simplemente utiliza un cable USB-C (no incluido) para una carga rápida y conveniente.

⚠ Compatibile solo con la F.A.T. Wrench AutoTorque.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [FAT Wrench AutoTorque Battery](#)
- Fabricante: [WHEELER](#)
- N.º de producto: EU2014072
- N.º fabr.: 1223619
- Color: Black
- Altura de envío: 354mm
- Ancho de envío: 222mm
- Longitud de envío: 212mm
- UPC: 198700000847

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Batería de Repuesto AutoTorque de FAT Wrench
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Batería de Repuesto AutoTorque de FAT Wrench

## Introducción

Gracias por elegir la batería de repuesto AutoTorque de FAT Wrench. Este producto está diseñado para mantener tu F.A.T. Wrench AutoTorque funcionando de manera eficiente. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar la batería de repuesto AutoTorque solo con el F.A.T. Wrench AutoTorque. No es compatible con otros dispositivos.
- Mantén la batería fuera del alcance de los niños. Este producto no es un juguete.
- No expongas la batería a temperaturas extremas, humedad o condiciones adversas.
- No intentes abrir, modificar o reparar la batería. Cualquier intento de hacerlo puede resultar en un riesgo de seguridad.
- Si notas algún daño en la batería o en el dispositivo, deja de usarlo inmediatamente y contacta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo un cable USBC adecuado para cargar la batería. El cable no está incluido.
- No sobrecargues la batería. Desconéctala una vez que esté completamente cargada.
- No utilices la batería si está hinchada, dañada o si presenta fugas.
- Evita el contacto con agua o líquidos durante el uso y la carga de la batería.
- Si la batería se calienta excesivamente durante la carga, desconéctala de inmediato.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Carga de la Batería

- Conecta un extremo del cable USBC al puerto de carga de la batería y el otro extremo a una fuente de alimentación.
- Observa el indicador LED de estado de la batería. Cuando el LED esté encendido, la batería se está cargando. Cuando se apague, la batería está completamente cargada.

### 2. Uso de la Batería

- Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de usarla.
- Inserta la batería en el F.A.T. Wrench AutoTorque siguiendo las instrucciones del manual del dispositivo.
- Monitorea el nivel de energía utilizando el indicador LED. Si el LED indica un nivel bajo, recarga la batería.

### 3. Almacenamiento de la Batería

- Almacena la batería en un lugar fresco y seco.
- Si no vas a utilizar la batería durante un período prolongado, asegúrate de cargarla completamente antes de guardarla.

## **Instrucciones de Eliminación**

- No deseches la batería en la basura común. Debe ser reciclada adecuadamente.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de baterías de litio para asegurarte de que se eliminen de manera segura y responsable.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, busca el punto de contacto en la UE correspondiente a este producto. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que seguir estas pautas no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Si tienes alguna duda sobre el uso de la batería de repuesto AutoTorque de FAT Wrench, no dudes en buscar ayuda profesional.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)