

2,5-10x50 Polar T96 - 2.5-10x50 Polar T96 LMZ 2.FP D7 1cm cw Posicon CT / Posicon CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

2.5-10x50 Polar T96 LMZ 2.FP D7 1cm cw Posicon CT / Posicon CT

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [2.5-10x50 Polar T96 LMZ 2.FP D7 1cm cw Posicon CT / Posicon CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015717
- N.º fabr.: 753-K11-72D
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537022278

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el 2,5-10x50 Polar T96
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 2,5-10x50 Polar T96

Introducción

Gracias por elegir el 2,5-10x50 Polar T96. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia segura y efectiva. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y recomendaciones para el uso adecuado de este visor.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto.
- Si experimentas algún problema, deja de usar el producto y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Daño Ocular:** No mires directamente al sol a través del visor, ya que esto puede causar daño ocular permanente.
- **Uso en Condiciones Climáticas Adversas:** Evita el uso del visor en condiciones de niebla intensa o lluvia fuerte que puedan afectar la visibilidad.
- **Manejo Adecuado:** Maneja el visor con cuidado y evita golpes o caídas que puedan dañarlo.
- **Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y temperaturas extremas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el visor.
- Utiliza el soporte adecuado para fijar el visor a tu arma.
- Alinea el visor de manera que esté nivelado y ajustado a la altura correcta para tu uso.
- Aprieta los tornillos de montaje de manera segura, pero evita aplicar demasiada fuerza.

2. Uso del Visor:

- Ajusta el enfoque del visor según sea necesario para obtener una imagen clara.
- Utiliza la función de zoom para ajustar el aumento entre 2.5x y 10x según tus necesidades.
- Realiza las pruebas de disparo en un área segura y designada para asegurarte de que el visor esté correctamente alineado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y sigue las directrices específicas.
- Siempre retira las baterías si el visor las utiliza y deséchalas de acuerdo con las regulaciones de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia relacionada con la seguridad del producto, busca el contacto del fabricante que está disponible en la documentación del producto o en su sitio web.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para disfrutar de tu 2,5-10x50 Polar T96 de manera segura y eficaz.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es