

2,5-10x56 Zenith - 2.5-10x56 Zenith LM FD7 1cm cw Posicon CT / Posicon CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 2.5-10x56 Zenith from Schmidt & Bender is a premium hunting riflescope engineered for exceptional low-light performance and versatile mid-range precision. With its 2.5–10× magnification and large 56 mm objective lens, it delivers outstanding light transmission, making it the perfect choice for twilight, moonlight, and demanding night hunts.

Featuring the renowned FlashDot illuminated reticle in the first focal plane (FFP), the hold points remain accurate across the entire zoom range. The large exit pupil and 90 mm of eye relief provide a bright, comfortable sight picture and fast target acquisition in any shooting position.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view of 14.2–3.6 m at 100 m ensures excellent situational awareness at lower magnification, while higher zoom levels enable precise shot placement at greater distances. The robust 30 mm main tube construction and high-quality mechanics ensure long-term durability and consistent performance under real hunting conditions.

Key Specifications:

Magnification: 2.5–10×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Reticle: First Focal Plane (illuminated FlashDot)
Main Tube Diameter: 30 mm
Eye Relief: 90 mm
Field of View: 14.2–3.6 m @ 100 m

Engineered and manufactured in Germany, the 2.5-10x56 Zenith is a trusted companion for hunters who demand optimal clarity, maximum light performance and reliable precision — especially when every last ray of light counts.

Atributos

- Nombre: [2.5-10x56 Zenith LM FD7 1cm cw Posicon CT / Posicon CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015725
- N.º fabr.: 772-811-707
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537017762

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 2.510x56 Zenith de Schmidt & Bender. Este visor de caza premium está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en condiciones de poca luz y precisión en el rango medio. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso para evitar accidentes.
- **Revisiones Regulares:** Inspecciona el visor regularmente para detectar daños o desgaste.
- **Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro, lejos de la luz directa del sol y la humedad.
- **Uso Apropiado:** Utiliza el visor únicamente para el propósito previsto: la caza y el tiro deportivo.
- **Atención a los Niños:** Mantén el visor fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verificación de Montaje:** Antes de usar, asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el arma.
- **Uso de Protección Ocular:** Siempre usa gafas de protección adecuadas al disparar.
- **Condiciones Climáticas:** Evita usar el visor en condiciones extremas que puedan afectar su funcionamiento.
- **Práctica de Tiro:** Familiarízate con el visor en un entorno seguro antes de usarlo en situaciones de caza.
- **Cuidado con la Iluminación:** Ajusta la retícula iluminada según las condiciones de luz para evitar deslumbramiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Usa un soporte de montaje adecuado para tu arma.
- Coloca el visor en el soporte y ajusta según sea necesario.
- Asegura el visor firmemente, pero evita el exceso de apriete.

2. Ajuste de la Retícula:

- Enciende la retícula FlashDot y ajusta la intensidad según las condiciones de luz.
- Verifica la alineación de la retícula con el objetivo.

3. Ajuste de la Distancia de Enfoque:

- Ajusta la distancia de enfoque para asegurar una imagen clara.
- Utiliza el ajuste de paralaje si es necesario.

4. Prueba de Tiro:

- Realiza disparos de prueba en un entorno seguro.
- Ajusta el visor según sea necesario para lograr la precisión deseada.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera

responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos.

- **Reciclaje:** Verifica si el visor o sus componentes pueden ser reciclados según las normativas de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del visor 2.510x56 Zenith, te recomendamos que te pongas en contacto con el fabricante o un distribuidor autorizado para obtener asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier equipo de caza. Sigue estas instrucciones para disfrutar de tu visor de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es