

3-12x50 Zenith - 3-12x50 Zenith LM FD7 1cm cw Posicon CT / Posicon CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-12x50 Zenith from Schmidt and Bender is a versatile hunting riflescope designed for mid-range precision and exceptional low-light performance. With a magnification range of 3-12× and a 50 mm objective lens, it provides outstanding clarity and flexibility for stalking, stand hunts, or dynamic terrain.

Equipped with a first focal plane (FFP) reticle, the scale remains accurate at all magnifications, ensuring precise holdovers and fast target engagement. The scope offers 90 mm of eye relief for comfortable and rapid sighting across various shooting positions.

Its field of view spans approximately 11.9–3.1 m at 100 m, giving broad coverage at low magnification and detailed target framing at higher zoom. The exit pupil ranges from 14.1–4.2 mm, ensuring bright, clear images even in challenging light conditions.

Built on a sturdy 30 mm main tube, the 3-12x50 Zenith combines durability, high-end optics, and reliable mechanics for long-term performance in the field.

Key Specifications:

Magnification: 3-12×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Eye Relief: 90 mm
Field of View: 11.9–3.1 m @100 m
Exit Pupil: 14.1–4.2 mm
Tube Diameter: 30 mm

Crafted in Germany with precision engineering, the 3-12x50 Zenith delivers superior optical clarity, flexible magnification, and robust construction—perfect for hunters who demand performance from midday stalks to dusk stands.

Atributos

- Nombre: [3-12x50 Zenith LM FD7 1cm cw Posicon CT / Posicon CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015726
- N.º fabr.: 774-811-707
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537017946

NO IMAGE
AVAILABLE

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el visor 312x50 Zenith de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo en la caza y otras actividades al aire libre. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de entender todas las instrucciones antes de usar el visor. Este producto está diseñado para ser seguro, pero un uso inadecuado puede provocar accidentes.
- **Protección al Consumidor:** Este producto cumple con las regulaciones de seguridad de la UE. Si encuentras algún problema, puedes reportarlo a las autoridades pertinentes.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre posibles recalls del producto a través de plataformas oficiales.
- **Compras en Línea:** Si adquiriste este visor en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado a menores de edad. Asegúrate de que solo los adultos lo utilicen.
- **Punto de Contacto en la UE:** Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto, hay un contacto en la UE disponible para consultas.
- **Alertas Rápidas:** Revisa regularmente la plataforma de Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita la Exposición Directa:** No expongas el visor a condiciones extremas de temperatura o humedad que puedan afectar su funcionamiento.
- **Manejo Adecuado:** Siempre maneja el visor con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañarlo.
- **Uso de Protección Visual:** Siempre utiliza gafas de protección cuando utilices el visor en condiciones de baja visibilidad o en situaciones de riesgo.
- **No Modifiques el Producto:** No intentes modificar o reparar el visor por ti mismo. Cualquier modificación puede anular la garantía y comprometer la seguridad.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el visor en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de tener las herramientas necesarias para la instalación.
- Monta el visor en el arma siguiendo las instrucciones del fabricante del arma.
- Verifica que el visor esté nivelado y ajustado correctamente.

2. Uso del Visor:

- Ajusta la magnificación según tus necesidades (312x).
- Asegúrate de que el retículo esté claro y visible.
- Utiliza el ocular y la distancia de eye relief (90 mm) para una visualización cómoda.
- Practica el uso del visor en un entorno seguro antes de usarlo en situaciones reales.

3. Mantenimiento:

- Limpia el visor regularmente con un paño suave y seco.

- No uses productos químicos agresivos que puedan dañar los lentes.
- Revisa periódicamente que todos los componentes estén en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los componentes del visor en centros de reciclaje autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia de caza con el 312x50 Zenith de Schmidt y Bender.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es