

3-12x50 Zenith - 3-12x50 Zenith LM FD7 1cm cw BDC / Posicon CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-12x50 Zenith from Schmidt and Bender is a versatile hunting riflescope designed for mid-range precision and exceptional low-light performance. With a magnification range of 3-12× and a 50 mm objective lens, it provides outstanding clarity and flexibility for stalking, stand hunts, or dynamic terrain.

Equipped with a first focal plane (FFP) reticle, the scale remains accurate at all magnifications, ensuring precise holdovers and fast target engagement. The scope offers 90 mm of eye relief for comfortable and rapid sighting across various shooting positions.

Its field of view spans approximately 11.9–3.1 m at 100 m, giving broad coverage at low magnification and detailed target framing at higher zoom. The exit pupil ranges from 14.1–4.2 mm, ensuring bright, clear images even in challenging light conditions.

Built on a sturdy 30 mm main tube, the 3-12x50 Zenith combines durability, high-end optics, and reliable mechanics for long-term performance in the field.

Key Specifications:

Magnification: 3-12×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Eye Relief: 90 mm
Field of View: 11.9–3.1 m @100 m
Exit Pupil: 14.1–4.2 mm
Tube Diameter: 30 mm

Crafted in Germany with precision engineering, the 3-12x50 Zenith delivers superior optical clarity, flexible magnification, and robust construction—perfect for hunters who demand performance from midday stalks to dusk stands.

Atributos

- Nombre: [3-12x50 Zenith LM FD7 1cm cw BDC / Posicon CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015727
- N.º fabr.: 674-811-707-30-05
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537017960

NO IMAGE
AVAILABLE

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el 312x50 Zenith](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 312x50 Zenith

Introducción

El 312x50 Zenith de Schmidt y Bender es un visor de caza diseñado para ofrecer precisión en distancias medias y un rendimiento excepcional en condiciones de poca luz. Este documento proporciona directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y eficiente del producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre verifica que el visor esté en buenas condiciones antes de cada uso.
- Mantén el visor alejado de fuentes de humedad y temperaturas extremas.
- No uses el visor para fines diferentes a los previstos.
- Asegúrate de que el visor esté siempre fuera del alcance de los niños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones de poca luz:** Aunque el visor está diseñado para un rendimiento óptimo en condiciones de poca luz, evita mirar directamente a fuentes de luz intensa.
- **Manipulación:** Maneja el visor con cuidado. No lo dejes caer ni lo golpees, ya que esto puede afectar su precisión.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes de magnificación y enfoque con suavidad para evitar daños.
- **Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro, preferiblemente en su estuche original.
- **Inspección regular:** Revisa periódicamente el visor para asegurarte de que no haya daños visibles en el tubo o en las lentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el visor.
- Utiliza un soporte de visor adecuado y asegúrate de que esté bien fijado al arma.
- Coloca el visor en la posición adecuada, asegurándote de que esté alineado con el cañón.
- Aprieta los tornillos del soporte de manera uniforme para evitar que el visor se desplace.

2. Uso:

- Ajusta el ocular para obtener una imagen clara.
- Utiliza el ajuste de paralaje si es necesario, dependiendo de la distancia del objetivo.
- Practica con el visor en un entorno seguro antes de usarlo en condiciones de caza.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el visor ya no sea útil o esté dañado, no lo deseches en la basura común.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos ópticos.
- Busca centros de reciclaje que acepten productos electrónicos o ópticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro y responsable del 312x50 Zenith, así como para reportar productos inseguros o accidentes, consulta las autoridades locales o el sistema de alerta rápida de la UE.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Usa el visor de manera responsable y disfruta de tus actividades al aire libre.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es