

3-12x50 PM II - 3-12x50 PM II LP P3L 1cm ccw DT / ST

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-12×50 PM II from Schmidt and Bender is a professional-grade riflescope tailored for serious marksmen, law-enforcement professionals, and hunters who demand top-tier optical and mechanical performance. Featuring a 3-12× magnification range and a 50 mm objective lens, it delivers excellent clarity, brightness, and flexibility across mid to longer engagement distances.

Equipped with a first focal plane (FFP) reticle, this scope ensures the reticle scale remains accurate throughout the entire zoom range—crucial for distance estimation and fast holdover corrections. With about 90 mm of eye relief, it offers comfortable viewing and rapid sight alignment in diverse shooting positions.

NO IMAGE
AVAILABLE

The field of view spans approximately 11.1–3.4 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and detailed target framing at higher zoom. The exit pupil ranges from around 14.3–4.3 mm, supporting bright and precise imagery even in challenging light conditions. Built on a robust 34 mm tube diameter, it offers enhanced adjustment range and mechanical durability for demanding use.

Key Specifications:

Magnification: 3-12×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Eye Relief: approx. 90 mm
Field of View: approx. 11.1–3.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 14.3–4.3 mm
Tube Diameter: 34 mm

Crafted in Germany with meticulous precision, the 3-12×50 PM II represents a benchmark in optical performance and mechanical integrity—designed for users who prioritise clarity, reliability and long-term excellence in the field.

Atributos

- Nombre: [3-12x50 PM II LP P3L 1cm ccw DT / ST](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015749
- N.º fabr.: 644-911-882-92-69A38
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537001396

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el telescopio 3-12x50 PM II de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptico y mecánico de alta calidad. Para garantizar tu seguridad y la de otros, así como para maximizar la eficacia del telescopio, es importante seguir estas pautas de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el telescopio esté siempre en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el telescopio regularmente en busca de daños o defectos antes de usarlo.
- Utiliza el telescopio únicamente para el propósito previsto; no lo uses para otros fines.
- Mantén el telescopio limpio y libre de polvo para garantizar una visión clara.
- Almacena el telescopio en un lugar seco y fresco para evitar daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el telescopio solo en condiciones adecuadas. Evita el uso en condiciones climáticas extremas, como lluvia intensa o tormentas.
- **Manipulación:** Maneja el telescopio con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañar el dispositivo.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes de enfoque y zoom con suavidad. No fuerces los mecanismos.
- **Observación:** No observes el sol directamente a través del telescopio, ya que esto puede causar daños o lesiones oculares graves.
- **Montaje:** Asegúrate de que el telescopio esté montado de manera segura y estable antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el telescopio en un soporte estable y nivelado.
- Asegúrate de que el soporte esté bien fijado para evitar caídas.
- Ajusta el ocular y el objetivo según sea necesario para tu comodidad.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación entre 3x y 12x según la distancia del objetivo.
- Utiliza la retícula del primer plano focal (FFP) para una estimación precisa de la distancia.
- Observa a través del ocular y ajusta el enfoque hasta que la imagen sea clara.
- Ajusta la posición del telescopio para obtener el mejor campo de visión.

Instrucciones de Desecho

- El telescopio debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- No tires el telescopio a la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten productos electrónicos.
- Asegúrate de que todas las partes del telescopio se desechen de manera segura y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional sobre el telescopio, contacta a tu distribuidor o consulta el sitio web oficial de Schmidt y Bender para obtener más información sobre el soporte y la garantía.

Recuerda siempre seguir estas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del telescopio 3-12x50 PM II. ¡Disfruta de tus observaciones!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es