

Weather & Environmental Meters - Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount

[Accesarios de tiro](#) > [Medidores de viento y banderas](#) > [Medidores de viento](#)

Experience the future of weather measurement with the Kestrel 5500 Weather Meter. This high-precision instrument delivers comprehensive environmental data and is ideal for outdoor activities such as golfing, sailing, aviation, shooting, and spraying applications.

Key Functions:

- Precision Measurements: Accurately measures all critical environmental conditions, including wind direction, crosswind, headwind, and tailwind
- Rugged and Durable: Drop-tested, dustproof, waterproof, and built to withstand extreme environments
- Advanced Display: Large, high-resolution screen with dual-color backlighting and a durable polycarbonate lens
- Data Logging: Stores over 10,000 time-stamped data points; data transfer via the LiNK app or USB cable (sold separately)

NO IMAGE
AVAILABLE

Smartphone Connectivity:

With optional LiNK iOS/Android connectivity, data can be transmitted wirelessly in real time to your mobile device.

Compact and Versatile:

When paired with the Kestrel Vane Mount, the unit mounts to a tripod and becomes a full-featured weather station—ideal for continuous wind speed and wind direction monitoring.

Rely on the Kestrel 5500—a weather meter proven to perform reliably even in the harshest conditions. Perfect for professionals and outdoor enthusiasts worldwide.

Atributos

- Nombre: [Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount](#)
- Fabricante: **KESTREL**
- N.º de producto: EU2016379
- N.º fabr.: 0855LVTAN
- Peso de entrega: 0.3kg
- Altura de envío: 45mm
- Ancho de envío: 28mm
- Longitud de envío: 127mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Kestrel 5500 Weather Meter con LiNK + Vane Mount. Este medidor de clima de alta precisión está diseñado para ofrecerte datos ambientales completos y es ideal para una variedad de actividades al aire libre. Para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el Kestrel 5500.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Evita el uso del dispositivo en condiciones extremas que excedan sus especificaciones de funcionamiento.
- Si el dispositivo muestra signos de daño, no lo uses y contacta al fabricante para obtener asistencia.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones climáticas adversas:** No uses el medidor en tormentas severas o condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- **Manipulación:** Maneja el dispositivo con cuidado. Evita caídas y golpes que puedan dañar el medidor.
- **Conexiones eléctricas:** Si utilizas el cable USB para transferir datos, asegúrate de que las conexiones estén secas y libres de suciedad.
- **Almacenamiento:** Guarda el Kestrel 5500 en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso. Evita la exposición prolongada a la luz solar directa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Vane Mount:

- Asegúrate de que el Vane Mount esté correctamente ensamblado antes de la instalación.
- Monta el Kestrel 5500 en el Vane Mount y asegúralo firmemente.
- Coloca el montaje en un trípode estable para obtener lecturas precisas.

2. Uso del Medidor:

- Enciende el Kestrel 5500 presionando el botón de encendido.
- Selecciona la función deseada utilizando los botones de navegación.
- Para la conectividad con smartphones, descarga la aplicación LiNK y sigue las instrucciones para emparejar el dispositivo.
- Utiliza la pantalla para visualizar las mediciones en tiempo real.

3. Registro de Datos:

- Para almacenar datos, asegúrate de que el medidor esté configurado para registrar automáticamente.
- Transfiere los datos a tu dispositivo móvil o computadora usando la aplicación LiNK o el cable USB.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Kestrel 5500, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos.
- Si es posible, recicla el dispositivo en un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas adicionales sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, consulta la información de contacto del fabricante que se incluye en el manual del producto.

Recuerda que seguir estas pautas no solo garantiza tu seguridad, sino que también maximiza el rendimiento y la vida útil de tu Kestrel 5500 Weather Meter.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es