

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700X WEZ Weather Meter With Applied Ballistics - Berry Compliant

[Accesorios de tiro](#) > [Medidores de viento y banderas](#) > [Medidores de viento](#)

We are proud to introduce the all-new Kestrel 5700X WEZ. Equipped with the Applied Ballistics® Elite Solver and advanced Weapon Employment Zone (WEZ) analysis, the Kestrel 5700X WEZ helps shooters optimize their weapon systems, ammunition, and shooting skills to achieve the highest level of precision.

The Kestrel WEZ transforms shooting performance through integrated statistical analysis designed to maximize Probability of Hit (P-HIT) while increasing shooter confidence. With the Kestrel 5700X WEZ, users can quantify hit probability for a specific target at single or multiple distances and across multiple firearm profiles.

Like all Kestrel weather meters, the Kestrel WEZ features an intuitive, field-proven interface that ensures seamless operation without the need for additional electronics for weapon testing or real-world shooting applications. The Kestrel WEZ delivers the critical data shooters need to perform with accuracy, consistency, and confidence.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Kestrel 5700X WEZ Weather Meter With Applied Ballistics - Berry Compliant](#)
- Fabricante: [KESTREL](#)
- N.º de producto: EU2016393
- N.º fabr.: 0857XWLTANM
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Medidor de Clima Kestrel 5700X WEZ](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Medidor de Clima Kestrel 5700X WEZ

Introducción

Gracias por elegir el Kestrel 5700X WEZ Weather Meter. Este dispositivo está diseñado para ayudarte a optimizar tu rendimiento de tiro mediante el análisis avanzado del clima y la balística. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el dispositivo.
- Mantén el Kestrel 5700X WEZ fuera del alcance de los niños y de personas que no comprendan su funcionamiento.
- No utilices el medidor en condiciones extremas que puedan dañarlo, como temperaturas excesivas o exposición prolongada a la humedad.
- Si el dispositivo presenta un mal funcionamiento o daño visible, no lo uses y contacta al soporte técnico.
- Verifica regularmente si hay actualizaciones o retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en el campo:** Asegúrate de que el área esté libre de peligros antes de realizar mediciones.
- **Protección personal:** Usa protección adecuada para los ojos y oídos si estás en un entorno de tiro.
- **Condiciones climáticas:** Evita usar el dispositivo en tormentas eléctricas o en condiciones climáticas severas.
- **Manejo:** Manipula el dispositivo con cuidado para evitar caídas o golpes que puedan dañarlo.
- **Baterías:** Utiliza solo baterías recomendadas por el fabricante y sigue las instrucciones para su reemplazo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Batería:

- Abre el compartimento de la batería siguiendo las instrucciones del manual.
- Inserta la batería nueva asegurándote de que la polaridad sea correcta.
- Cierra el compartimento de la batería de forma segura.

2. Encendido del Dispositivo:

- Presiona el botón de encendido para activar el Kestrel 5700X WEZ.
- Espera a que la pantalla se ilumine y muestre la interfaz principal.

3. Configuración Inicial:

- Selecciona las unidades de medida que prefieras (métricas o imperiales).
- Configura el perfil de tu arma y munición según las instrucciones en pantalla.

4. Uso del Medidor:

- Apunta el medidor hacia la dirección del viento y presiona el botón correspondiente para iniciar la medición.
- Utiliza las funciones de análisis de balística para calcular la probabilidad de impacto en diferentes distancias.

5. Apagado del Dispositivo:

- Presiona el botón de encendido nuevamente para apagar el medidor cuando hayas terminado.

Instrucciones de Desecho

- No deseches el Kestrel 5700X WEZ en la basura doméstica.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje y la eliminación de productos electrónicos.
- Asegúrate de que las baterías se eliminen de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la seguridad del producto, instrucciones adicionales o para reportar un problema, consulta el sitio web del fabricante o el manual del usuario. Es importante que tengas a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte para obtener asistencia.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo de tu Kestrel 5700X WEZ Weather Meter.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es