

Accessories - Kestrel General - Ultrapod tripod with Clamp

[Accesos de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Bipodes](#)

Clamp any Kestrel device onto this rugged and lightweight tripod to take measurements in the field. Portable and weather-resistant, it is ideal for travel and can be used in all weather conditions.

Technical Specifications:

Height (extended): 8 inches / 20 cm

NO IMAGE
AVAILABLE

Length (folded): 7 inches / 18 cm

Maximum load capacity: 6 lbs (2.7 kg)

Pan adjustment: 360 degrees

Tilt adjustment: ±90 degrees

Angle adjustment: ±20 degrees

Dimensions (folded): 7" x 2" x 2" (17.8 cm x 5.1 cm x 5.1 cm)

Weight: 4.2 oz (119 g)

Material: Nylon (extremely shatterproof)

Compatibility: Kestrel 1000-3500, Kestrel 4000 Series, Kestrel 5 Series. The top clamp can be removed and attached to any tripod with a standard tripod mount (1/4-20 thread).

Atributos

- Nombre: [Ultrapod tripod with Clamp](#)
- Fabricante: [KESTREL](#)
- N.º de producto: EU2016437
- N.º fabr.: 0799
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Trípode Ultrapod con Abrazadera de Kestrel
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Trípode Ultrapod con Abrazadera de Kestrel

Introducción

Gracias por elegir el trípode Ultrapod con abrazadera de Kestrel. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un soporte seguro y confiable para tus dispositivos Kestrel en diversas condiciones climáticas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el trípode.
- Usa el trípode solo para los propósitos recomendados y con dispositivos Kestrel compatibles.
- Mantén el trípode en un lugar seco y protegido de condiciones extremas cuando no esté en uso.
- Inspecciona el trípode regularmente en busca de daños o desgaste. No lo uses si está dañado.
- Mantén el trípode alejado de niños y mascotas para evitar accidentes.
- Si observas algún comportamiento inusual durante el uso, detén el uso inmediatamente y verifica el trípode.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Carga máxima:** No excedas la capacidad de carga máxima de 6 lbs (2.7 kg).
- Ajustes de inclinación y panorámica:** Asegúrate de que el trípode esté estable antes de realizar ajustes de 360 grados en panorámica o ±90 grados en inclinación.
- Uso en exteriores:** Aunque el trípode es resistente a la intemperie, evita usarlo en condiciones extremas que puedan comprometer su estabilidad.
- Montaje de dispositivos:** Asegúrate de que el dispositivo Kestrel esté correctamente montado en la abrazadera antes de usarlo.
- Superficie de apoyo:** Coloca el trípode sobre una superficie plana y estable para evitar que se vuelque.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Despliegue del trípode:

- Saca el trípode de su bolsa o estuche.
- Extiende las patas del trípode hasta que estén completamente abiertas y asegúralas en su lugar.

2. Montaje de tu dispositivo Kestrel:

- Asegúrate de que la abrazadera esté completamente abierta.
- Coloca tu dispositivo Kestrel en la abrazadera y ciérrala firmemente.
- Verifica que el dispositivo esté seguro antes de proceder.

3. Ajuste de la posición:

- Ajusta la inclinación y panorámica según sea necesario.
- Asegúrate de que el trípode esté equilibrado y estable.

4. Uso en campo:

- Utiliza el trípode para tomar mediciones y asegúrate de que esté bien sujetado en todo momento.

Instrucciones de Eliminación

Al final de la vida útil del trípode Ultrapod, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de plástico y nylon. No lo tires a la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten materiales de este tipo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad o el uso de este producto, consulta el sitio web del fabricante o busca el contacto de atención al cliente en tu región. Es importante tener acceso a información confiable y actualizada sobre el producto.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de tu trípode Ultrapod con abrazadera de Kestrel.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es