

Accessories - Kestrel General - Rotating Vane Mount& Carry Case for Kestrel 5000 Series

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de medida](#)

This precisely engineered accessory allows secure mounting of a Kestrel 5 Series device on any tripod or 1/4-20 threaded mount. It transforms the Kestrel into a portable weather station with a large wind vane and precise pivot joint, enabling continuous measurement and recording of wind speed, direction, and other weather data.

Key Benefits:

Improved one-piece boom compared to the 4 Series. Easier mounting and more secure device hold. Compatible with extension poles for extended measurements.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Rotating Vane Mount& Carry Case for Kestrel 5000 Series](#)
- Fabricante: [KESTREL](#)
- N.º de producto: EU2016451
- N.º fabr.: 0782
- Peso de entrega: 0.142kg
- Altura de envío: 64mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 219mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje Giratorio y la Funda de Transporte Kestrel 5000 Series
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje Giratorio y la Funda de Transporte Kestrel 5000 Series

Introducción

Gracias por elegir el Montaje Giratorio y la Funda de Transporte Kestrel para la serie 5000. Este accesorio está diseñado para mejorar tu experiencia al utilizar dispositivos Kestrel, transformándolos en estaciones meteorológicas portátiles. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el producto si está dañado o si notas alguna anomalía.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto, que es el montaje de dispositivos Kestrel en trípodes o montajes roscados de ¼-20.
- Evita el contacto con agua y condiciones climáticas extremas que puedan comprometer la integridad del dispositivo.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el trípode o el soporte donde montas el Kestrel sea estable y adecuado para soportar el peso del dispositivo.
- Verifica que el montaje esté correctamente fijado antes de usar el dispositivo.
- No fuerces el montaje más allá de sus límites de diseño.
- Evita el uso del dispositivo en áreas con vientos extremadamente fuertes que puedan causar inestabilidad.
- Mantén el área de trabajo libre de obstáculos para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Montaje:

- Coloca el montaje giratorio en un trípode o soporte que tenga una rosca de ¼-20.
- Asegúrate de que esté firmemente atornillado y que no haya movimiento.

2. Montaje del Dispositivo Kestrel:

- Alinea el dispositivo Kestrel con el soporte del montaje.
- Asegúrate de que el dispositivo esté bien asegurado en el montaje para evitar caídas.

3. Uso del Dispositivo:

- Enciende el dispositivo Kestrel y comienza a medir la velocidad y dirección del viento.
- Ajusta el ángulo del montaje giratorio según sea necesario para obtener lecturas precisas.

4. Desmontaje:

- Apaga el dispositivo Kestrel antes de desmontarlo.
- Desatornilla el montaje del trípode o soporte y guarda el dispositivo en su funda de transporte.

Instrucciones de Desecho

- Cuando el producto ya no sea útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y accesorios.
- Si el producto está dañado, verifica si hay programas de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro del Montaje Giratorio y la Funda de Transporte Kestrel, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un representante de servicio al cliente.

Recuerda que seguir estas pautas no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia con el Kestrel 5000 Series, y mantente seguro mientras mides las condiciones meteorológicas.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es