

Accessories - Kestrel General - USB Data Transfer Cable for Kestrel 5000 series (IR)

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de medida](#)

This USB data cable enables a wired connection between all Kestrel 5 Series models and Windows/Mac computers with a USB port. It is ideal for installing firmware updates and transferring stored data via the Kestrel LiNK software.

Optical communication: Maintains the Kestrel's waterproof seal. No external power: No additional power supply required. Length: 3 feet (approx. 91 cm)
Data rate: Up to 230 Kbps Lightweight: Only 2 oz (approx. 56 g), perfect for on-the-go use

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [USB Data Transfer Cable for Kestrel 5000 series \(IR\)](#)
- Fabricante: [KESTREL](#)
- N.º de producto: EU2016453
- N.º fabr.: 0785
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cable de Transferencia de Datos USB Kestrel General
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cable de Transferencia de Datos USB Kestrel General

Introducción

Gracias por elegir el Cable de Transferencia de Datos USB Kestrel General para la serie Kestrel 5000 (IR). Este cable permite una conexión por cable entre todos los modelos de la serie Kestrel 5 y computadoras con puerto USB, lo que facilita la instalación de actualizaciones de firmware y la transferencia de datos almacenados a través del software Kestrel LiNK. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para asegurar que disfrutes de tu producto de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cable no esté dañado antes de usarlo. Si notas algún desgaste o daño, no lo utilices.
- Mantén el cable alejado de fuentes de humedad para evitar cortocircuitos.
- No uses el cable en ambientes extremos, como temperaturas muy altas o bajas.
- Mantén el cable fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar accidentes.
- Siempre desconecta el cable de la computadora y del dispositivo Kestrel cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Computadoras:** Asegúrate de que tu computadora cumpla con los requisitos mínimos del sistema para utilizar el software Kestrel LiNK.
- **Conexión:** Conecta el cable firmemente tanto al dispositivo Kestrel como al puerto USB de tu computadora.
- **Transferencia de Datos:** Durante la transferencia de datos, no desconectes el cable ni apagues la computadora para evitar la pérdida de información.
- **Actualizaciones de Firmware:** Sigue las instrucciones del software Kestrel LiNK para instalar actualizaciones de firmware. No interrumpas el proceso de actualización.
- **Almacenamiento:** Guarda el cable en un lugar seco y limpio cuando no esté en uso. Evita enrollarlo de manera que pueda dañarse.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Conectar el Cable:

- Conecta un extremo del cable al dispositivo Kestrel.
- Conecta el otro extremo a un puerto USB disponible en tu computadora.

2. Instalación del Software:

- Descarga e instala el software Kestrel LiNK desde el sitio web oficial de Kestrel.
- Abre el software y sigue las instrucciones en pantalla para configurar la conexión con tu dispositivo Kestrel.

3. Transferencia de Datos:

- Una vez que el cable esté conectado y el software abierto, selecciona la opción para transferir datos.
- Sigue las instrucciones en el software para completar la transferencia.

4. Actualizar Firmware:

- Abre el software Kestrel LiNK y busca la opción para actualizar firmware.
- Asegúrate de seguir todas las instrucciones cuidadosamente para evitar problemas.

5. Desconectar el Cable:

- Una vez que hayas terminado de usar el cable, asegúrate de cerrar el software Kestrel LiNK.
- Desconecta el cable primero de la computadora y luego del dispositivo Kestrel.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el cable, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos.
- No tires el cable a la basura común. Busca un centro de reciclaje adecuado para productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro de este producto, consulta la información de contacto proporcionada en la documentación de compra o en el sitio web oficial de Kestrel.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siempre verifica que tu equipo esté en buenas condiciones y sigue estas pautas para disfrutar de una experiencia segura y efectiva con tu Cable de Transferencia de Datos USB Kestrel General.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es