

HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE - BROWNELLS 1" HIGH TEMP MASKING TAPE

[Herramientas armero y acces](#) > [Preparacion y pavonadores para el metal](#) > [Articulos para pintar](#) > [Painting Accessories](#)

Usa con Acabados Curados en Horno - Soporta Calor de 400 F

Cinta de poliéster fuerte, pero flexible, que soporta temperaturas sostenidas de hasta 400° F (204° C), lo que la convierte en el medio de enmascarado perfecto para usar con el Brownells Baking Lacquer, Gun-Kote™, Teflon®/Moly Oven Cure Gun Finish y productos similares de acabado curado en horno. Con un grosor mínimo de .002", el respaldo de poliéster se adapta fácilmente a curvas y formas irregulares, y no se desgarra al retirar la cinta. Es translúcida, por lo que puedes ver la pieza de trabajo debajo mientras aplicas la cinta para ayudarte a posicionarla con precisión. El adhesivo de silicona avanzado se adhiere firmemente y no se arruga, y se retira de manera limpia sin dejar residuos.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS 1" HIGH TEMP MASKING TAPE](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080000613
- N.º fabr.:
- Peso de entrega: 0.204kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 119mm
- Longitud de envío: 117mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CINTA DE ENMASCARAMIENTO DE ALTA TEMPERATURA
- Sobre nosotros

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CINTA DE ENMASCARAMIENTO DE ALTA TEMPERATURA

Introducción

Gracias por elegir la Cinta de Enmascaramiento de Alta Temperatura de Brownells. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad y las instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar la cinta.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar la cinta de manera segura siguiendo estas directrices:
 - Siempre guarda la cinta en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
 - Mantén la cinta fuera del alcance de niños y mascotas.
 - Inspecciona la cinta en busca de daños visibles antes de usarla; no la uses si está dañada.
 - Usa la cinta solo para el propósito previsto, tal como se describe en las especificaciones del producto.
 - Ten en cuenta el límite máximo de temperatura de 400° F (204° C) para evitar fallos en el producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Para asegurar una aplicación y remoción seguras de la cinta:
 - Siempre aplica la cinta sobre superficies limpias y secas para una adhesión óptima.
 - Evita usar la cinta en superficies que no sean resistentes al calor o adecuadas para aplicaciones de alta temperatura.
 - Al retirar la cinta, hazlo lentamente y con cuidado para evitar rasgarla o desgarrarla.
 - Si la cinta se adhiere demasiado, usa un pistón de calor o un secador de pelo en una configuración baja para suavizar el adhesivo antes de retirarla.
 - No uses la cinta en entornos donde pueda entrar en contacto con llamas abiertas o fuentes de calor extremo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Sigue estos pasos para una instalación y uso adecuados de la Cinta de Enmascaramiento de Alta Temperatura:
 1. Prepara la superficie limpiándola a fondo para eliminar polvo, grasa o contaminantes.
 2. Corta la longitud necesaria de cinta del rollo.
 3. Posiciona la cinta en la superficie, asegurándote de que esté alineada correctamente.
 4. Presiona firmemente sobre la cinta para asegurar una buena adhesión.
 5. Para formas complejas, estira suavemente la cinta para que se adapte a curvas y formas irregulares.
 6. Una vez aplicada la cinta, procede con la aplicación de tu producto de acabado según las indicaciones.
 7. Despues de completar tu proyecto, retira la cinta cuidadosamente tirando de ella hacia atrás en un ángulo bajo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la Cinta de Enmascaramiento de Alta Temperatura de manera responsable:
 - No incinera la cinta.
 - Consulta las regulaciones locales para los métodos de eliminación adecuados de productos de poliéster.
 - Si la cinta no ha sido utilizada, considera donarla a proyectos comunitarios locales o escuelas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas de seguridad o soporte adicional, por favor, comunícate con tu punto de contacto local en la UE o autoridad reguladora.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con la Cinta de Enmascaramiento de Alta Temperatura. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las directrices proporcionadas. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es