

# RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT

[Herramientas armero y acces](#) > [Escopeta Herramientas](#) > [Barrel Hones & Accessories](#)

## Solucionaria la Extracción Pegajosa para un Ciclo Rápido y Confiable

Las bolas abrasivas de carburo de silicio pulen cámaras ásperas o rayadas, dejándolas suaves y sin fricción en solo minutos. Ayuda a solucionar la extracción pegajosa para un ciclo más rápido y confiable. Usa solo aceite Flex Hone. Ver PDF de Flex-Hone aquí.



## Atributos

- Nombre: [BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080001179
- N.º fabr.: 08041
- Estilo: -
- Hacer: -
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 38mm
- Longitud de envío: 400mm
- UPC: 050806007536

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- GUIA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT
- Sobre nosotros

# **GUIA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT**

## **Introducción**

Gracias por elegir el SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT. Este producto está diseñado para ayudarte a pulir cámaras ásperas o rayadas, asegurando un funcionamiento suave y sin fricción. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad proporcionadas en esta guía.

## **Directrices Generales de Seguridad**

- Siempre lee el manual del producto y las instrucciones de seguridad antes de usarlo.
- Asegúrate de que el producto se use únicamente para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como guantes y gafas de seguridad al manipular el producto.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes de inmediato.
- Consulta las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre cualquier preocupación de seguridad relacionada con este producto.

## **Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso**

- Usa únicamente con aceite Flex Hone como se especifica. Otros aceites pueden no proporcionar la lubricación necesaria y podrían causar daños o condiciones inseguras.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de comenzar el proceso de pulido.
- No excedas las configuraciones de velocidad recomendadas al usar el Flex Hone.
- Evita el contacto directo con las bolas abrasivas de carburo de silicio durante la operación para prevenir lesiones.
- No intentes modificar el producto ni usarlo de maneras no especificadas en las instrucciones.
- Asegura una ventilación adecuada en el área de trabajo para evitar la inhalación de cualquier polvo o partículas generadas durante el uso.

## **Instrucciones para la Instalación y el Uso**

## **1. Preparación:**

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el Flex Hone, aceite Flex Hone y equipo de protección personal.
- Asegúrate de que la cámara a pulir esté limpia y libre de escombros.

## **2. Instalación:**

- Conecta el Flex Hone a un taladro o herramienta de pulido adecuada, asegurándote de que esté fijado de manera segura.
- Verifica que el taladro esté configurado a la velocidad apropiada según las especificaciones del producto.

## **3. Aplicación:**

- Aplica una cantidad generosa de aceite Flex Hone a las bolas abrasivas antes de comenzar.
- Inserta el Flex Hone en la cámara suavemente.
- Opera el taladro a baja velocidad, permitiendo que las bolas abrasivas pulan la superficie. Mueve el Flex Hone hacia adentro y hacia afuera para cubrir toda el área de la superficie.
- Continúa puliendo durante unos minutos, revisando el progreso regularmente.

## **4. Finalización:**

- Una vez que se logre la suavidad deseada, retira el Flex Hone de la cámara.
- Limpia la cámara a fondo para eliminar cualquier residuo o aceite restante.
- Inspecciona el área pulida para asegurarte de que cumpla con tus requisitos.

## **Instrucciones de Desecho**

- Desecha cualquier aceite Flex Hone usado y escombros de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta con las instalaciones de gestión de residuos locales para métodos de disposición adecuados.
- Asegúrate de que cualquier material de embalaje se recicle o se deseche de manera responsable.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta o asistencia adicional sobre el SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT, consulta el manual del producto o visita el sitio web del fabricante para recursos adicionales.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES. Gracias por tu atención a estas importantes directrices de seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)