

EXTRA-WIDE SPRING STEEL - BROWNELLS 1" EXTRA-WIDE SPRING STEEL STOCK ASSORTMENT 4 PACK

[Herramientas armero y acces](#) > [Almacen pequeño](#) > [Bulk Spring Kits](#)

Dos Anchos y Tres Grosos Para Resortes y Piezas Personalizadas

Suficientemente grande para hacer esos muelles anchos en nuevos y viejos fusiles de avancarga, rifles dobles y escopetas; también partes.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS 1" EXTRA-WIDE SPRING STEEL STOCK ASSORTMENT 4 PACK](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080038000
- N.º fabr.:
- Longitud: 16 in
- Cantidad: 4
- Peso de entrega: 0.635kg
- Altura de envío: 5mm
- Ancho de envío: 74mm
- Longitud de envío: 439mm
- UPC: 050806011991

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Asortimento de Acero de Resorte Extra Ancho BROWNELLS de 1". Este producto está diseñado para satisfacer las necesidades de los entusiastas de las armas que buscan piezas de acero para la fabricación de muelles en fusiles, rifles dobles y escopetas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las instrucciones de seguridad y uso que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Usa el equipo de protección adecuado (guantes, gafas de seguridad) al manipular el acero.
- Inspecciona el producto antes de usarlo para detectar cualquier defecto o daño.
- Si encuentras un producto dañado, no lo uses y repórtalo a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Cortes:** El acero puede tener bordes afilados. Maneja con cuidado para evitar lesiones.
- **Calor y Aceite:** Al endurecer el acero, caliéntalo a 1450°1500° F y sumérgelo en aceite. Esto puede causar quemaduras. Usa guantes resistentes al calor.
- **Fumes Tóxicos:** El calentamiento del acero puede liberar vapores nocivos. Asegúrate de trabajar en un área bien ventilada.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todo el equipo necesario a mano, incluyendo herramientas de corte y medición.
- Usa gafas de seguridad y guantes adecuados antes de comenzar.

2. Corte y Formado:

- Mide y marca la longitud deseada en el acero.
- Utiliza una sierra adecuada para cortar el acero a la medida.

3. Endurecimiento:

- Calienta el acero en un horno o con una antorcha hasta alcanzar la temperatura recomendada (1450°1500° F).
- Una vez caliente, sumérgelo inmediatamente en aceite para endurecerlo. Asegúrate de que el aceite esté en un recipiente resistente al calor.

4. Finalización:

- Después de endurecer, deja que el acero se enfríe completamente antes de manipularlo.
- Realiza cualquier ajuste o acabado necesario.

Instrucciones de Eliminación

- El acero no debe ser desechado en la basura común.
- Busca centros de reciclaje que acepten metales.
- Si el producto está dañado o no se puede utilizar, consulta a un profesional sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente a este producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, puedes asegurarte de utilizar el Asortimento de Acero de Resorte Extra Ancho BROWNELLS de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es