

# STAINLESS STEEL SIGHT BASE SCREWS - BROWNELLS 8-40X1/2" WEAVER OVAL SS SCREW REFILL 24 PACK

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de instalacion para punto de mira ...](#) > [Replacement Sight Screws](#)

## Tornillos #6 y #8 para costillas, anillas y bases

Dos docenas de cada uno de seis estilos/tamaños en una caja de plástico para banco. Tarjeta de especificaciones completa. 1/2" de largo, recorta según sea necesario. Acero inoxidable 18-8.



## Atributos

- Nombre: [BROWNELLS 8-40X1/2" WEAVER OVAL SS SCREW REFILL 24 PACK](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080049084
- N.º fabr.:
- Color: -
- Peso de entrega: 0.036kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 050806012073

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Tornillos de Base de Visor de Acero Inoxidable](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Tornillos de Base de Visor de Acero Inoxidable

## Introducción

Gracias por elegir los Tornillos de Base de Visor de Acero Inoxidable de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y mejores prácticas para asegurar un uso e instalación seguros del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para el propósito previsto según lo especificado por el fabricante.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular e instalar tornillos.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir lesiones accidentales.
- Inspecciona el producto por cualquier daño visible o defectos antes de usarlo. No utilices tornillos dañados.
- Sigue todas las regulaciones y directrices locales relacionadas con la seguridad del producto y la instalación.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre utiliza las herramientas correctas al instalar los tornillos para prevenir lesiones.
- No aprietes en exceso los tornillos, ya que esto puede dañar la base del visor o los propios tornillos.
- Asegúrate de que el área de instalación esté limpia y libre de escombros para evitar accidentes durante la instalación.
- Si experimentas alguna dificultad durante la instalación, detente y revisa las instrucciones antes de continuar.
- Informa a las autoridades pertinentes de inmediato sobre cualquier accidente o condición insegura.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador compatible con la cabeza del tornillo.
- Asegúrate de que el área de instalación esté bien iluminada y organizada.

### 2. Pasos de Instalación:

- Alinea la base del visor con la ubicación de montaje prevista.
- Inserta el tornillo de base de visor de acero inoxidable en el agujero preperforado.
- Usando el destornillador, gira el tornillo en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté ajustado, pero no aprietes en exceso.
- Repite el proceso para todos los tornillos incluidos en el paquete.

### 3. PostInstalación:

- Después de la instalación, verifica que todos los tornillos estén bien ajustados.
- Limpia el área de cualquier escombros o herramientas utilizadas durante la instalación.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tornillo no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches tornillos en la basura doméstica regular si se consideran materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos donde estén disponibles.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el rendimiento del producto, consulta los detalles de contacto del fabricante que se proporcionan con el embalaje del producto. Siempre asegúrate de tener los detalles del producto a mano al buscar asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una instalación segura y efectiva de tus Tornillos de Base de Visor de Acero Inoxidable. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)