

MAGNA-TIP SUPER SET BITS - BROWNELLS MAGNA-TIP SUPER SET BIT #210-4, SD=.210, BT=.035

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Destornilladores y puntas](#) >
[Magna-Tip Bits](#)

Los bits Magna-Tip se insertan en el destornillador Magna-Tip para quitar los tornillos de agarre ranurados.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS MAGNA-TIP SUPER SET BIT #210-4, SD=.210, BT=.035](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080210435
- N.º fabr.: 2104
- Diametro de la cuchilla: .210
- Espesor de la cuchilla: .035
- Estilo: Thin Bit
- Numero de piezas: 210-4
- Peso de entrega: 0.009kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 050806011304

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el MAGNATIP SUPER SET BITS BROWNELLS
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MAGNATIP SUPER SET BITS BROWNELLS

Introducción

Gracias por elegir el MAGNATIP SUPER SET BITS de BROWNELLS. Este conjunto de bits es una herramienta de alta calidad diseñada para facilitar el desmontaje de tornillos de agarre ranurados. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el destornillador MagnaTip esté en buenas condiciones antes de usar los bits.
- Utiliza siempre los bits correctos para el tipo de tornillo que estás tratando de quitar.
- Mantén los bits y el destornillador alejados del alcance de los niños.
- Almacena los bits en un lugar seco y seguro para evitar daños o accidentes.
- Revisa regularmente los bits en busca de desgaste o daños antes de cada uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el uso excesivo de fuerza:** Si un tornillo no se quita fácilmente, no fuerces el bit. Esto puede dañar tanto el tornillo como el bit.
- **Usa gafas de seguridad:** Siempre que trabajes con herramientas, usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles escombros.
- **No uses bits dañados:** Si notas que un bit está desgastado o dañado, reemplázalo inmediatamente para evitar accidentes.
- **Mantén las manos alejadas:** Mantén tus manos alejadas de la zona de trabajo mientras utilizas el destornillador. Esto ayudará a prevenir lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bit:

- Asegúrate de que el destornillador MagnaTip esté apagado y desconectado de cualquier fuente de energía.
- Inserta el bit en la ranura del destornillador hasta que encaje firmemente.
- Verifica que el bit esté correctamente instalado antes de comenzar a trabajar.

2. Uso del Destornillador:

- Selecciona el tornillo que deseas quitar.
- Aplica una presión uniforme y constante mientras giras el destornillador en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Si el tornillo no se mueve, aplica un poco más de fuerza, pero evita el uso excesivo.

3. Retiro del Bit:

- Una vez que hayas terminado, retira el bit del destornillador tirando suavemente.
- Limpia el bit de cualquier residuo y guárdalo en su lugar correspondiente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando los bits ya no sean utilizables, deséchaleos de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No los tires en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten herramientas y materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad de este producto, puedes dirigirte a la información de contacto que se encuentra en el empaque o en el sitio web del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Siguiendo estas instrucciones y directrices, puedes disfrutar de un uso seguro y eficiente de tu MAGNATIP SUPER SET BITS. Recuerda siempre estar atento a cualquier señal de desgaste o daño en tus herramientas y actuar en consecuencia.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es