

FIRING PIN PROTRUSION GAUGE - BROWNELLS AR-15/M16 FIRING/PIN GAUGE

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de medida](#) > [Firing Pin Protrusion Gauges](#)

Esencial para medir correctamente la cantidad de percutor que sobresale a través del cerrojo. Muy poco causa fallos de percusión; demasiado, provoca la perforación de los fulminantes.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS AR-15/M16 FIRING/PIN GAUGE](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080216013
- N.º fabr.:
- Peso de entrega: 0.009kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 050806101678

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Protrusión del Percutor Brownells AR15/M16
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Protrusión del Percutor Brownells AR15/M16

Introducción

El Medidor de Protrusión del Percutor Brownells AR15/M16 es una herramienta esencial para garantizar el correcto funcionamiento de su arma. Este dispositivo mide la cantidad de percutor que sobresale a través del cerrojo. Un percutor que sobresale demasiado poco puede causar fallos de percusión, mientras que uno que sobresale demasiado puede perforar los fulminantes. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para asegurar que utilices este producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el medidor de protrusión en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el medidor antes de cada uso para asegurarte de que no tenga daños visibles.
- Sigue todas las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas en esta guía.
- Si observas algún comportamiento anormal durante el uso, deja de usar el producto inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el contacto con el percutor:** No toques el percutor mientras utilizas el medidor para evitar lesiones.
- **No fuerces el medidor:** Si el medidor no se ajusta fácilmente, no lo fuerces en su lugar, ya que esto puede dañar tanto el medidor como el arma.
- **Usa protección ocular:** Considera usar gafas de seguridad al realizar mediciones para protegerte de posibles fragmentos o lesiones.
- **Mantén el área de trabajo despejada:** Asegúrate de que el área donde trabajas esté limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un estado seguro antes de comenzar.
- Reúne el medidor de protrusión y asegúrate de que esté limpio y en buen estado.

2. Uso del Medidor:

- Inserta el medidor en la cámara del cerrojo, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Observa la protrusión del percutor a través del medidor.
- Toma nota de la medida y compárala con las especificaciones del fabricante para determinar si la protrusión es adecuada.
- Retira el medidor con cuidado y guarda el producto en un lugar seguro.

3. Mantenimiento:

- Limpia el medidor después de cada uso para mantener su precisión.
- Almacena el medidor en un lugar seco y protegido de la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el medidor o si este está dañado, elimínalo de manera responsable.
- Considera llevar el medidor a un centro de reciclaje adecuado que acepte herramientas metálicas.
- No lo deseches en la basura común; busca opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para preguntas sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, contacta al fabricante o al distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre el problema.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de un uso seguro y efectivo de tu Medidor de Protrusión del Percutor Brownells AR15/M16.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es