

MAGNA-TIP SUPER SET BITS - BROWNELLS MAGNA-TIP SUPER SET BIT #240-3, SD=.240, BT=.030

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Destornilladores y puntas](#) > [Magna-Tip Bits](#)

Los bits Magna-Tip se insertan en el destornillador Magna-Tip para quitar los tornillos de agarre ranurados.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS MAGNA-TIP SUPER SET BIT #240-3, SD=.240, BT=.030](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080240330
- N.º fabr.: 2403
- Diametro de la cuchilla: .240
- Espesor de la cuchilla: .030
- Estilo: Thin Bit
- Numero de piezas: 240-3
- Peso de entrega: 0.009kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 050806011403

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el MAGNATIP SUPER SET BITS
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MAGNATIP SUPER SET BITS

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para los bits MagnaTip Super Set de Brownells. Este producto está diseñado para facilitar la extracción de tornillos de agarre ranurados. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el destornillador MagnaTip esté en buen estado antes de usar los bits.
- Mantén los bits fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
- Utiliza los bits únicamente para el propósito previsto, que es quitar tornillos de agarre ranurados.
- Revisa regularmente los bits para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices los bits si están dañados o desgastados.
- Almacena los bits en un lugar seco y seguro para evitar daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles fragmentos o escombros.
- Asegúrate de que la superficie de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Aplica una presión firme pero controlada al utilizar el destornillador para evitar que el bit se deslice.
- No fuerces el destornillador si el tornillo no se mueve; esto puede dañar tanto el tornillo como el bit.
- Si sientes resistencia, verifica si el tornillo está dañado o si hay suciedad que impida su extracción.

Instrucciones de Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener el destornillador MagnaTip compatible.
- Selecciona el bit adecuado para el tornillo que vas a quitar.

2. Instalación del Bit:

- Inserta el bit en la ranura del destornillador MagnaTip hasta que encaje firmemente.
- Asegúrate de que el bit esté bien sujetado antes de comenzar a usarlo.

3. Uso del Destornillador:

- Coloca la punta del bit en el tornillo de agarre ranurado.
- Gira el destornillador en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar el tornillo.
- Si el tornillo no se mueve, verifica si hay obstrucciones o daños.

4. Finalización:

- Una vez que el tornillo esté suelto, retíralo cuidadosamente con los dedos.
- Limpia el área de trabajo y guarda el destornillador y los bits en su lugar designado.

Instrucciones de Desecho

- No deseches los bits en la basura común.
- Si los bits están dañados, verifica si hay programas de reciclaje disponibles en tu área.
- Sigue las normativas locales para la eliminación de herramientas y productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas relacionados con el uso de este producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que es tu responsabilidad utilizar los productos de manera segura y responsable. Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma de Safety Gate de la UE y reporta cualquier producto inseguro a las autoridades competentes.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es