

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - BROWNELLS 410 BORE MEDIUM-COURSE FLEX HONE, BORE

[Herramientas armero y acces](#) > [Escopeta Herramientas](#) > [Barrel Hones & Accessories](#)

Da un acabado pulido a los cañones de escopeta que es verdaderamente excepcional

Cientos de "bolas" abrasivas montadas en un eje flexible: la forma más rápida y fácil que hemos encontrado para limpiar y pulir cañones antiguos o dar un pulido espejo a los nuevos. Para cañones usados, el hone Med.-Grueso, seguido del Fino, elimina áreas rugosas y ajustadas, y lleva el interior a un acabado brillante que puedes ver y sentir... solo pasa un parche antes y después; la diferencia es asombrosa. También descubrimos que podíamos sentir los puntos ajustados durante el proceso de pulido y dedicar tiempo extra a ellos hasta que se nivelaran. En cañones nuevos, el hone Fino por sí solo elevará el acabado de fábrica a un hermoso acabado brillante que realmente complace a los clientes. Fácil de usar: sujetá en un taladro eléctrico de velocidad variable; humedece el hone con aceite Flex Hone®; enciende el taladro e inserta el hone en el cañón desde el extremo de la recámara (si es posible). A medida que corta, se forma una mezcla de abrasivo y aceite para ayudar a acelerar la acción de corte. Flex Hone® disponible (mostrado a continuación) en conjuntos y hones individuales para cañones de 10, 12, 16 y 20 gauge, así como para .410 bore. También, hones de tamaño especial para cámaras de 10, 12, 16, 20 gauge y .410 bore. Las instrucciones te guían a través de los pasos para un trabajo perfecto. (¡Debes usar aceite Flex Hone® - todos los demás aceites destruirán las "bolas" abrasivas y anularán nuestra garantía!) 750 RPM MÁX. Evita la presión excesiva. Ver PDF de Flex-Hone aquí.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS 410 BORE MEDIUM-COURSE FLEX HONE, BORE](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080606141
- N.º fabr.: 00609
- Calibre: .410 Bore
- Model Number: -
- Tipo de arma: Universal Shotguns
- Peso de entrega: 0.109kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 864mm
- UPC: 050806018983

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el **SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE**. Este producto está diseñado para limpiar y pulir cañones de escopetas, mejorando su rendimiento y apariencia. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu cañón antes de usarlo.
- Supervisión:** Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspección:** Revisa el producto antes de cada uso. No utilices el hone si está dañado.
- Uso Apropósito:** Utiliza el producto solo para el propósito previsto, que es pulir cañones de escopetas.
- Manejo de Aceites:** Usa solo aceite Flex Hone® para evitar daños a las "bolas" abrasivas y la anulación de la garantía.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Velocidad del Taladro:** No excedas las 750 RPM al usar el hone.
- Presión:** Evita aplicar presión excesiva durante el uso. Deja que el hone haga el trabajo.
- Humedecimiento:** Siempre humedece el hone con aceite Flex Hone® antes de usarlo.
- Área de Trabajo:** Trabaja en un área bien ventilada y libre de materiales inflamables.
- Uso de Equipos de Protección:** Considera usar gafas de seguridad y guantes para protegerte durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Taladro:

- Coloca el hone en un taladro eléctrico de velocidad variable.
- Asegúrate de que esté bien sujetado.

2. Humedece el Hone:

- Aplica aceite Flex Hone® en el hone antes de comenzar.

3. Inserción en el Cañón:

- Enciende el taladro y, si es posible, inserta el hone en el cañón desde el extremo de la recámara.

4. Proceso de Pulido:

- Deja que el hone gire mientras lo mueves suavemente hacia adelante y hacia atrás dentro del cañón.
- Observa la formación de una mezcla de abrasivo y aceite que ayuda en el proceso de pulido.

5. Finalización:

- Una vez terminado, retira el hone y limpia el cañón con un parche.
- Revisa el acabado y asegúrate de que esté a tu satisfacción.

Instrucciones de Eliminación

- Eliminación del Producto:** Si el hone está dañado o ya no se necesita, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Aceite Usado:** El aceite Flex Hone® usado debe ser desechado de manera segura, siguiendo las pautas de eliminación de aceite de tu localidad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si deseas reportar un problema, contacta a tu punto de contacto local en la UE. Recuerda que es importante mantenerte informado sobre cualquier aviso de retiro de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes disfrutar de los beneficios del **SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®** de forma segura y efectiva. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es