

CYLINDER POLISHING SYSTEM - BROWNELLS POLISHING HONE MEDIUM COURSE .45 COLT GRAY

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma corta](#) > [Limas y pulidores](#)

Bolas Abrasivas de Carburo de Silicio Para un Pulido "Interior" Impecable en Revólveres y Pistolas Semiautomáticas

Pulido de cámaras de revólver ásperas o rayadas, dejándolas suaves y sin fricción en solo minutos para solucionar muchos problemas de extracción. Las marcas de la máquina en los "caminos" del resorte de la pistola semiautomática desaparecen, lo que permite una caída del martillo más suave y rápida y un mejor ciclo. Usa solo aceite Flex-Hone. Ver PDF de Flex-Hone aquí.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS POLISHING HONE MEDIUM COURSE .45 COLT GRAY](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080608146
- N.º fabr.: 00907
- Modelo: Universal Handguns
- Tipo de arma: Colt
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 74mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 050806019133

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el Sistema de Pulido de Cilindros Brownells. Este producto está diseñado para pulir cámaras de revólver ásperas o rayadas, mejorando su rendimiento en solo minutos. Es importante seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier grupo vulnerable.
- Usa el producto solo para los fines especificados.
- Inspecciona el producto antes de cada uso. Si encuentras daños, no lo uses.
- Guarda el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre aceite FlexHone al utilizar el Sistema de Pulido de Cilindros.
- No uses el producto en cilindros que no sean compatibles con el uso del FlexHone.
- Evita el contacto directo con la piel y los ojos. Si el producto entra en contacto con ellos, enjuaga con agua abundante.
- No excedas las recomendaciones de tiempo de uso para evitar daños al cilindro.
- Asegúrate de trabajar en un área bien ventilada para evitar la inhalación de partículas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el aceite FlexHone y el Sistema de Pulido.

2. Aplicación del Aceite

- Aplica una cantidad generosa de aceite FlexHone en el hone.
- Asegúrate de que el hone esté completamente cubierto de aceite.

3. Pulido del Cilindro

- Inserta el hone en el cilindro que deseas pulir.
- Gira el hone lentamente mientras lo mueves hacia adelante y hacia atrás.
- Realiza este movimiento durante el tiempo recomendado para evitar daños al cilindro.

4. Finalización del Proceso

- Retira el hone del cilindro y limpia cualquier residuo de aceite.
- Inspecciona el cilindro para asegurarte de que esté pulido correctamente.

Instrucciones de Desecho

- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos y materiales.
- No deseches el producto en el medio ambiente. Asegúrate de llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, por favor, dirígete a la información de contacto proporcionada en la documentación del producto o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo asegura tu seguridad, sino que también maximiza el rendimiento del Sistema de Pulido de Cilindros Brownells. ¡Gracias por elegir nuestro producto!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es