

RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE

[Herramientas armero y acces](#) > [Escopeta Herramientas](#) > [Barrel Hones & Accessories](#)

Solucionaria la Extracción Pegajosa para un Ciclo Rápido y Confiable

Las bolas abrasivas de carburo de silicio pulen cámaras ásperas o rayadas, dejándolas suaves y sin fricción en solo minutos. Ayuda a solucionar la extracción pegajosa para un ciclo más rápido y confiable. Usa solo aceite Flex Hone. Ver PDF de Flex-Hone aquí.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080608338
- N.º fabr.:
- Estilo: Rifle Hone
- Hacer: -
- Peso de entrega: 0.023kg
- Altura de envío: 10mm
- Ancho de envío: 79mm
- Longitud de envío: 391mm
- UPC: 050806019225

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS CALIBRE .38 800 GRIT CHAMBER HONE
- Sobre nosotros

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS CALIBRE .38 800 GRIT CHAMBER HONE

Introducción

Gracias por elegir el SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS CALIBRE .38 800 GRIT CHAMBER HONE. Este producto está diseñado para pulir de manera efectiva cámaras ásperas o rayadas, asegurando un funcionamiento suave y sin fricción. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente si hay signos de daño o desgaste antes de usar.
- Si experimentas algún problema o accidente mientras usas el producto, repórtalo a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo con Flex Hone Oil para lograr resultados óptimos y asegurar un funcionamiento seguro.
- No utilices el producto si está dañado o si el material abrasivo está desgastado.
- Evita la inhalación de polvo generado durante el proceso de pulido. Usa en un área bien ventilada.
- No excedas el tiempo de uso recomendado para evitar el sobrecalentamiento y daños potenciales a la cámara.
- Sigue las instrucciones del fabricante para la técnica y duración adecuadas de uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES, Flex Hone Oil, gafas de seguridad y guantes.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien ventilada y libre de cualquier peligro.

2. Instalación:

- Conecta el vástago largo apropiado para tu calibre:
 - .223/5.56 8 pulgadas (20 cm)
 - .38/.357/.44/.45 14 pulgadas (35.5 cm)
- Asegúrate de que la conexión esté segura antes de continuar.

3. Aplicación:

- Aplica una cantidad generosa de Flex Hone Oil en la cámara y en las bolas abrasivas.
- Inserta el hone en la cámara y opera de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mueve el hone lenta y uniformemente para asegurar un pulido parejo.

4. Postuso:

- Despues de usar, limpia la cámara a fondo para eliminar cualquier partícula abrasiva restante.
- Inspecciona el hone en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena el producto en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier producto usado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de atención al cliente.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es