

CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER - BROWNELLS

65°CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas eléctricas y accesorios](#) > [Fresas](#)

60\ y 65\ Hombro x .300"

Corta el dovetail a lo largo necesario para instalar miras frontales especiales de pistolas de Jim Clark, Ed Brown, Bob Marvel y otros. Ligera y ligeramente subdimensionada para permitir un ajuste final preciso y compensar el desgaste de la máquina. PRECAUCIÓN: Solo para uso en fresadoras. El carburo sólido resiste el desgaste y corta fácilmente incluso aceros endurecidos. Corte de .300" (7.3mm) de diámetro, vástago de 3/8" (9.5mm) de diámetro. Hombro de 60° o 65°.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS 65°CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080621963
- N.º fabr.:
- Grados: 65
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 79mm
- Longitud de envío: 168mm
- UPC: 050806019850

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el CORTADOR DE DOVETAIL DE MIRAS FRONTALES DE CARBIDO](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el CORTADOR DE DOVETAIL DE MIRAS FRONTALES DE CARBIDO

Introducción

Gracias por elegir el CORTADOR DE DOVETAIL DE MIRAS FRONTALES DE CARBIDO de BROWNELLS. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a instalar miras frontales especiales de pistolas con precisión. Para asegurar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor lee y sigue las pautas que se describen en este manual.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el cortador solo en una fresadora.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes durante la operación.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que todas las protecciones de seguridad en la fresadora estén en su lugar y funcionando antes de usarla.
- No operes el cortador si estás cansado, bajo la influencia de drogas o alcohol, o distraído.
- Inspecciona regularmente el cortador en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Cumple con todas las regulaciones locales sobre el uso de herramientas y maquinaria.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **PRECAUCIÓN:** Este cortador está diseñado para su uso con carburo sólido y no es adecuado para cortar materiales que no sean aceros endurecidos.
- Asegúrate de que el cortador esté correctamente asegurado en la fresadora antes de comenzar la operación.
- Evita el contacto con el borde de corte mientras la máquina está en funcionamiento para prevenir lesiones.
- Usa configuraciones de alimentación y velocidad adecuadas en la fresadora para evitar el sobrecalentamiento del cortador.
- No intentes modificar o alterar el cortador de ninguna manera.
- Si el cortador se vuelve desafilado o dañado, reemplázalo inmediatamente para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que la fresadora esté limpia y en buen estado de funcionamiento.

2. Instalación:

- Monta de manera segura el CORTADOR DE DOVETAIL DE MIRAS FRONTALES DE CARBIDO en el husillo de la fresadora según las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la posición del cortador para asegurar una alineación adecuada con la pieza de trabajo.

3. Operación:

- Configura la fresadora a la velocidad y tasa de alimentación adecuadas para el material que se va a cortar.
- Comienza el proceso de fresado lentamente para asegurar precisión y control.
- Monitorea de cerca el proceso de corte y haz ajustes según sea necesario.

4. PostOperación:

- Una vez completado el corte, apaga la fresadora y retira el cortador con cuidado.
- Limpia el cortador y el área de trabajo para eliminar cualquier residuo o virutas de metal.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el CORTADOR DE DOVETAIL DE MIRAS FRONTALES DE CARBIDO de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales peligrosos.
- No arrojes el cortador en la basura general. Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el CORTADOR DE DOVETAIL DE MIRAS FRONTALES DE CARBIDO, por favor comunícate con el punto de contacto designado en la UE proporcionado por el fabricante.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva al utilizar el CORTADOR DE DOVETAIL DE MIRAS FRONTALES DE CARBIDO. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas para el uso de herramientas. Gracias por tu atención a estas pautas.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es