

HUMIDITY CARDS 5 PACK - BROWNELLS HUMIDITY CARDS, 5 PACK

[Herramientas armero y acces](#) > [Tienda de accesorios](#) > [Gun Storage Materials](#) > [Moisture Absorbent Packs](#)

Previene daños costosos a las armas de fuego al mostrar los niveles de humedad con esta tarjeta fácil de leer. El color cambia de azul a rosa a medida que aumenta el nivel de humedad. Monitorea equipos electrónicos costosos o instrumentos ópticos con las tarjetas de tres puntos. Cumple con la norma MIL-SPEC. MIL-I-8835 y el dibujo militar MS20003-2.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS HUMIDITY CARDS, 5 PACK](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 083053100
- N.º fabr.:
- Estilo: Safe Accessory
- Talla: 5
- Peso de entrega: 0.009kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 050806021495

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TARJETAS DE HUMEDAD 5 PACK
- Sobre nosotros

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TARJETAS DE HUMEDAD 5 PACK

Introducción

Gracias por elegir las TARJETAS DE HUMEDAD 5 PACK de BROWNELLS. Estas tarjetas están diseñadas para ayudarte a monitorear los niveles de humedad, previniendo daños costosos a las armas de fuego y otros equipos sensibles. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las tarjetas de humedad se utilicen en un entorno adecuado donde sea necesario monitorear los niveles de humedad, como en cajas fuertes para armas o áreas de almacenamiento para instrumentos ópticos.
- Mantén las tarjetas fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir un uso accidental.
- Revisa regularmente el cambio de color en las tarjetas para asegurarte de que estén funcionando correctamente.
- Desecha cualquier tarjeta dañada o decolorada de manera responsable.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No expongas las tarjetas de humedad a temperaturas extremas o luz solar directa, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- Evita usar las tarjetas en entornos donde puedan entrar en contacto con humedad o líquidos.
- Si la tarjeta muestra un cambio de color permanente (se queda rosa), indica un alto nivel de humedad; toma medidas inmediatas para reducir la humedad en el área.
- No intentes limpiar o modificar las tarjetas; están diseñadas para un uso único de monitoreo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación:

- Coloca las tarjetas de humedad en áreas donde necesites monitorear la humedad, como dentro de cajas fuertes, cajas de almacenamiento o cerca de equipos sensibles.

2. Monitoreo:

- Observa el color de las tarjetas regularmente. La tarjeta cambiará de azul a rosa a medida que aumenten los niveles de humedad.
- Usa las tarjetas de tres puntos para un monitoreo más preciso de los niveles de humedad.

3. Acción:

- Si las tarjetas indican alta humedad (rosa), toma medidas para reducir los niveles de humedad, como usar un deshumidificador o paquetes de gel de sílice.

4. Reemplazo:

- Reemplaza las tarjetas si se decoloran o si el cambio de color no vuelve a azul después de que se reduzcan los niveles de humedad.

Instrucciones de Desecho

- Desecha las tarjetas de humedad de acuerdo con las regulaciones locales para residuos no peligrosos.
- No deseches las tarjetas en cuerpos de agua o vertederos donde puedan causar daño ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con las TARJETAS DE HUMEDAD 5 PACK, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o manual del usuario.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso efectivo de tus TARJETAS DE HUMEDAD 5 PACK mientras mantienes un entorno seguro. Gracias por tu atención a estas directrices.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es