

# **HEAT-TREATING WOOD CHARCOAL - BROWNELLS HEAT-TREATING WOOD #6 CHARCOAL 10LBS**

[Herramientas armero y acces](#) > [Preparacion y pavonadores para el metal](#) > [Color Case Hardening](#)

Carbón vegetal con el tamaño de malla justo para el empaquetado en crisol de piezas de acero que se van a endurecer. Contenido alto en carbono sin ceras ni rellenos proporciona patrones de color brillantes. Mezclar tipos de carbón (hueso y madera) en una proporción específica ofrece un control adicional sobre el color y el patrón.



## **Atributos**

- Nombre: [BROWNELLS HEAT-TREATING WOOD #6 CHARCOAL 10LBS](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 084098013
- N.º fabr.:
- Peso de entrega: 6.768kg
- UPC: 050806105478

## **Detalles del artículo**

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Carbón Vegetal Brownells HeatTreating Wood #6
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Carbón Vegetal Brownells HeatTreating Wood #6

## Introducción

Gracias por elegir el Carbón Vegetal Brownells HeatTreating Wood #6. Este producto está diseñado para el tratamiento térmico de piezas de acero, ofreciendo un alto contenido de carbono que proporciona patrones de color brillantes. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto en un área bien ventilada para evitar la acumulación de gases nocivos.
- Mantén el carbón vegetal fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manipular el carbón.
- Nunca uses el carbón vegetal en espacios cerrados o mal ventilados.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de ignición.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Riesgo de incendio:** El carbón vegetal es altamente inflamable. Mantén lejos de llamas abiertas, chispas y calor.
- **Inhalación de polvo:** Evita inhalar el polvo del carbón. Usa una mascarilla si es necesario.
- **Reacciones alérgicas:** Algunas personas pueden ser alérgicas al carbón. Si experimentas irritación, deja de usar el producto y consulta a un médico.
- **Manejo de piezas calientes:** Si utilizas el carbón para el tratamiento de acero, las piezas pueden estar extremadamente calientes. Usa pinzas o herramientas adecuadas para manipularlas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación del área de trabajo:

- Asegúrate de que el área esté limpia y libre de materiales inflamables.
- Coloca un crisol adecuado para el tratamiento térmico en una superficie resistente al calor.

### 2. Uso del carbón vegetal:

- Toma la cantidad necesaria de carbón vegetal y colócalo en el crisol.
- Si deseas mezclar tipos de carbón, asegúrate de seguir las proporciones recomendadas para obtener el color y patrón deseados.

### 3. Encendido:

- Utiliza un encendedor adecuado para iniciar el carbón. Nunca uses líquidos inflamables para encender el carbón.
- Asegúrate de que el carbón esté completamente encendido antes de proceder con el tratamiento de la pieza de acero.

### 4. Tratamiento de acero:

- Coloca la pieza de acero en el crisol con el carbón.
- Sigue las instrucciones específicas de tratamiento térmico para el tipo de acero que estás utilizando.

### 5. Finalización:

- Una vez completado el tratamiento, retira la pieza con cuidado y deja enfriar en un lugar seguro.
- Limpia el área de trabajo y asegúrate de que no queden restos de carbón.

## Instrucciones de Eliminación

- El carbón vegetal que no se haya utilizado debe ser almacenado en un recipiente hermético y en un lugar seco.
- Si necesitas deshacerte de carbón vegetal usado, consulta las regulaciones locales para la eliminación de residuos.
- No arrojes el carbón en cuerpos de agua o en la naturaleza.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o información del producto, consulta a tu proveedor o distribuidor. También puedes verificar actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que seguir estas directrices no solo te protege a ti, sino también a quienes te rodean. Usa el Carbón Vegetal Brownells HeatTreating Wood #6 de manera responsable y segura.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)