

# MAX-50 SCOPE RINGS - BADGER ORDNANCE 30MM HIGH STEEL MAX-50 RINGS

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Anillas para visor](#)

Los anillos MAX-50 tienen un ancho de una pulgada, lo que les otorga un 60% más de capacidad de sujeción que cualquier otro anillo disponible de Badger Ordnance. Utilizan 6 tornillos Torx #8-40 para distribuir la carga, proporcionando la máxima capacidad de sujeción mientras se minimiza la posibilidad de dañar la mira. Fabricados en acero o aluminio como pares coincidentes con número de serie. Compatibles con MIL STD 1913, diseñados para la exigente munición .50 BMG.



## Atributos

- Nombre: [BADGER ORDNANCE 30MM HIGH STEEL MAX-50 RINGS](#)
- Fabricante: [BADGER ORDNANCE](#)
- N.º de producto: 093000001
- N.º fabr.: 30613
- Acabado: Matte
- Altura: 1.125"
- Diametro del tubo del visor: 30mm
- Estilo: Tactical (Picatinny) Rings
- Material: Steel
- Talla: High
- Peso de entrega: 0.34kg
- Altura de envío: 48mm
- Ancho de envío: 53mm
- Longitud de envío: 79mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para los Anillos MAX50](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Instrucciones de Seguridad para los Anillos MAX50

## Introducción

Gracias por elegir los Anillos MAX50 de Badger Ordnance. Estos anillos de alto rendimiento están diseñados para proporcionar una capacidad de sujeción excepcional para tu mira, asegurando una experiencia de tiro confiable. Esta guía te ayudará a entender las medidas de seguridad necesarias para el uso, la instalación y la eliminación adecuada del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona los anillos de la mira antes de usarlos para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Asegúrate de que los anillos sean compatibles con tu mira y tu arma de fuego.
- Sigue todas las pautas de seguridad proporcionadas por el fabricante de tu arma de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la mira esté montada de forma segura en los anillos antes de usarla.
- Evita apretar demasiado los tornillos, ya que esto puede dañar la mira o los anillos.
- Utiliza únicamente los tornillos Torx #840 especificados para la instalación.
- No modifiques los anillos de la mira de ninguna manera.
- Ten en cuenta el potencial de retroceso al usar armas de fuego de alto calibre y asegúrate de que los anillos estén bien ajustados para evitar que se aflojen durante el uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador Torx #8 y un espacio de trabajo limpio.
- Asegúrate de que los anillos y la mira estén libres de suciedad y residuos.

### 2. Instalación

- Coloca la mitad inferior de los anillos MAX50 en el riel Picatinny de tu arma de fuego.
- Alinea los anillos con la posición de montaje deseada.
- Coloca la mira en las mitades inferiores de los anillos.
- Coloca cuidadosamente las mitades superiores de los anillos sobre la mira.

### 3. Asegurando la Mira

- Utiliza los tornillos Torx #840 para asegurar las mitades superiores de los anillos.
- Comienza a apretar los tornillos en un patrón cruzado para distribuir la presión de manera uniforme.
- Aprieta los tornillos según las especificaciones de torque recomendadas por el fabricante, asegurándote de que estén ajustados pero no demasiado apretados para evitar dañar la mira.

### 4. Verificación Final

- Una vez instalados, verifica que la mira esté nivelada y montada de forma segura.
- Realiza una verificación de seguridad antes de usar el arma de fuego.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha los Anillos MAX50 de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si los anillos están dañados o ya no se utilizan, asegúrate de reciclarlos o desecharlos adecuadamente para minimizar el impacto ambiental.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los Anillos MAX50, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)