

DEAD LEVEL SCOPE LEVELING DEVICE - BADGER ORDNANCE DEAD LEVEL SCOPE LEVELING DEVICE

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de instalacion para punto de mira ...](#) > [Scope Reticle Levelers](#)

El Dead Level nivela tu retícula en relación a la Tierra, eliminando cualquier margen de error de que la retícula no esté perfectamente nivelada con el cuerpo de la mira. Simplemente conecta tu mira montada al Dead Level, nivela el dispositivo con los tornillos de precisión para centrar el nivel del punto de impacto, luego solo nivela la retícula con una línea de nivel predeterminada o un plomada. Fabricado en aluminio con especificaciones militares. Ahora cuenta con un recubrimiento anodizado tipo III en un acabado rojo y negro. Instrucciones incluidas. PARA USO CON ANILLOS Y SOPORTES COMPATIBLES CON MIL STD 1913 PICATINNY.



Atributos

- Nombre: [BADGER ORDNANCE DEAD LEVEL SCOPE LEVELING DEVICE](#)
- Fabricante: [BADGER ORDNANCE](#)
- N.º de producto: 093000051
- N.º fabr.: 200-50
- Peso de entrega: 0.862kg
- Altura de envío: 60mm
- Ancho de envío: 112mm
- Longitud de envío: 274mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Dispositivo de Nivelación de Mira Dead Level](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Dispositivo de Nivelación de Mira Dead Level

Introducción

Gracias por elegir el Dispositivo de Nivelación de Mira Dead Level de Badger Ordnance. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad y las instrucciones para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Sigue todas las instrucciones cuidadosamente para evitar posibles peligros.
- Inspecciona regularmente el dispositivo en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- En caso de cualquier preocupación de seguridad, infórmalo a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el Dead Level esté fijamente conectado a tu mira montada antes de intentar nivelar tu retícula.
- Utiliza los tornillos de precisión para nivelar correctamente el dispositivo; un nivelado inadecuado puede llevar a una alineación incorrecta de la mira.
- Evita usar el dispositivo en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- No modifiques ni alteres el Dead Level de ninguna manera, ya que esto puede comprometer sus características de seguridad.
- Si experimentas algún problema mientras usas el dispositivo, interrumpe su uso inmediatamente y consulta a un técnico calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación para la Instalación

- Asegúrate de que tu arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un sistema de montaje compatible.

2. Adjuntando el Dead Level

- Conecta el Dead Level a tu mira montada utilizando anillos y soportes compatibles con MIL STD 1913 Picatinny.
- Asegúrate de que el dispositivo esté firmemente asegurado y no se mueva durante el uso.

3. Nivelando el Dispositivo

- Usa los tornillos de precisión para ajustar el nivel del Dead Level hasta que el nivel de bullseye esté centrado.
- Confirma que el dispositivo esté nivelado antes de proceder a ajustar la retícula.

4. Nivelando la Retícula

- Utiliza una línea de nivel predeterminada o un plomada para alinear la retícula con precisión.
- Realiza los ajustes necesarios para asegurarte de que la retícula esté perfectamente nivelada con el cuerpo de la mira.

5. Comprobaciones Finales

- Revisa nuevamente todos los ajustes y asegúrate de que el dispositivo esté montado de forma segura.
- Realiza una inspección final para confirmar que no haya componentes sueltos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Dispositivo de Nivelación de Mira Dead Level de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos.
- Asegúrate de que cualquier material de embalaje se recicle o se elimine adecuadamente.
- No deseches el dispositivo en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con el Dispositivo de Nivelación de Mira Dead Level, por favor, comunícate con tu distribuidor autorizado local o representante del fabricante. Ellos te brindarán asistencia según tus necesidades y preocupaciones específicas.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. Disfruta usando tu Dispositivo de Nivelación de Mira Dead Level de manera responsable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es