

.010" PIPE WRAP TAPE - PASCO .010" PIPE WRAP TAPE

[Herramientas armero y acces](#) > [Trabajo y acabado de culatas](#) > [Stock Bedding Accessories](#) > [Bedding Tape](#)

Obtén el Espaciado Exacto Al Flotar los Caños

Cada capa de cinta tiene exactamente .010" de grosor y proporciona un espacio uniforme para flotar correctamente los cañones, mejorando la precisión al eliminar la presión entre la culata y el cañón. También se puede usar al colocar los lugs.



Atributos

- Nombre: [PASCO .010" PIPE WRAP TAPE](#)
- Fabricante: [PASCO](#)
- N.º de producto: 100001354
- N.º fabr.: 9052-R
- Peso de entrega: 0.476kg
- UPC: 671451905215

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Cinta de Envoltura de Tubos PASCO .010"](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Cinta de Envoltura de Tubos PASCO .010"

Introducción

La Cinta de Envoltura de Tubos PASCO .010" es un producto diseñado para mejorar la precisión en la instalación de cañones. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar que utilices el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la cinta fuera del alcance de los niños.
- Usa la cinta únicamente para los fines recomendados.
- Verifica que no haya daños visibles en el producto antes de su uso.
- No utilices la cinta en condiciones extremas de temperatura o humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita el contacto directo con la piel durante la aplicación.
- Si la cinta se adhiere a la piel, retírala suavemente con agua y jabón.
- No uses la cinta cerca de fuentes de ignición o en ambientes inflamables.
- Almacena la cinta en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.
- Si experimentas alguna reacción adversa al usar el producto, busca atención médica de inmediato.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación de la Superficie:

- Asegúrate de que la superficie donde aplicarás la cinta esté limpia y seca.
- Retira cualquier suciedad, grasa o residuos que puedan afectar la adhesión.

2. Aplicación de la Cinta:

- Desenrolla la cinta de manera controlada para evitar que se enrede.
- Aplica la cinta uniformemente en la superficie deseada, asegurándote de que esté bien adherida.
- Superpón ligeramente cada capa de cinta para asegurar una cobertura completa.

3. Finalización:

- Una vez que hayas aplicado la cantidad deseada de cinta, recorta el exceso con tijeras.
- Presiona firmemente la cinta en su lugar para asegurar una buena adhesión.

4. Inspección:

- Verifica que la cinta esté bien colocada y que no haya burbujas de aire.
- Si encuentras burbujas, utiliza una herramienta plana para suavizarlas hacia el borde.

Instrucciones de Eliminación

- La cinta debe ser desechada de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes la cinta en la basura común si está contaminada o dañada.
- Consulta las pautas de reciclaje de tu localidad para una eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, por favor contacta a la empresa fabricante o consulta el sitio web de seguridad correspondiente.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Si tienes dudas sobre el uso de la Cinta de Envoltura de Tubos PASCO .010", no dudes en buscar asistencia profesional.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es