

# 1911 EXTREME DUTY FRONT SIGHTS - NOVAK FRONT SIGHTS, TR, .175" HIGH FITS KIMBER

[Partes de Armas cortas](#) > [Puntos de mira](#) > [Punto de mira delantero](#)

Los bordes suaves y contorneados tienen menos probabilidad de engancharse. Las miras delanteras están fabricadas en acero mecanizado por CNC y se montan en el dovetail de fábrica. Disponibles en Tritium Dot para Colt y sus clones, y Kimber.



## Atributos

- Nombre: [NOVAK FRONT SIGHTS, TR, .175" HIGH FITS KIMBER](#)
- Fabricante: [NOVAK](#)
- N.º de producto: 100001536
- N.º fabr.: DFSK-6.175
- Altura: .175
- Ancho: .125
- Color: Green
- Estilo: Night Sight
- Modelo: 1911
- Outline: White
- Tipo de arma: Kimber
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 89mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Miras Frontales 1911 EXTREME DUTY NOVAK](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Miras Frontales 1911 EXTREME DUTY NOVAK

## Introducción

Gracias por elegir las miras delanteras 1911 EXTREME DUTY NOVAK. Este producto está diseñado para mejorar la precisión y la seguridad en el uso de tu arma. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de manipular las miras.
- Realiza una inspección visual del producto antes de la instalación para detectar daños o defectos.
- Mantén las miras fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza las miras solo en armas compatibles y según las especificaciones del fabricante.
- Reporta cualquier producto defectuoso o inseguro a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al instalar las miras, utiliza herramientas adecuadas y asegúrate de que estén bien fijadas.
- No intentes modificar las miras, ya que esto podría comprometer su seguridad y funcionamiento.
- Evita el uso de productos químicos agresivos para limpiar las miras, ya que pueden dañarlas.
- Si notas algún funcionamiento inusual, deja de usar el producto y consulta a un profesional.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.
- Reúne las herramientas necesarias: destornillador adecuado y, si es necesario, un bloque de montaje.

### 2. Instalación:

- Retira la mira anterior del arma utilizando el destornillador.
- Coloca la nueva mira en el dovetail de fábrica, asegurándote de que esté alineada correctamente.
- Aprieta los tornillos con cuidado, evitando aplicar demasiada fuerza que pueda dañar la mira o el arma.

### 3. Verificación:

- Una vez instalada, verifica que la mira esté firmemente sujeta y que no haya movimiento.
- Realiza una prueba de tiro en un lugar seguro para asegurarte de que la mira esté correctamente alineada.

### 4. Uso:

- Utiliza las miras en condiciones de luz adecuadas para maximizar su eficacia.
- Practica regularmente para familiarizarte con el uso de las miras y mejorar tu precisión.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar las miras, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero.
- Si es posible, recicla el material de las miras en un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas más información, contacta a un punto de contacto en la UE. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad a través de plataformas oficiales.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siguiendo estas instrucciones, puedes ayudar a garantizar un uso seguro y efectivo de tus miras delanteras 1911 EXTREME DUTY NOVAK.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)