

PEE DEE THREAD MEASURING WIRES - PEE DEE THREAD WIRE SET

Quickly and accurately measures pitch diameters of external threads—a must-have when cutting or checking threads on precision screws. Accurate to within +/- .0001" along the center 1" section. Measures the following pitch sizes: 3 to 48 tpi, .5mm to 6mm pitch, and Acme 3 to 16 tpi. Includes plastic storage sleeve, conversion chart and instructions. Requires micrometer, not included.



Attributes

- Name: PEE DEE THREAD WIRE SET
- Manufacturer: FISHER MACHINE SHOP
- Product no.: 100004430
- Mfr. No.: 16
- Delivery weight: 0.136kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die PEE DEE THREAD MEASURING WIRES FISHER MACHINE SHOP PEE DEE THREAD WIRE SET](#)
- [English: PEE DEE THREAD MEASURING WIRES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Cables de Medición de Roscas PEE DEE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Wires PEE DEE THREAD MEASURING](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PEE DEE THREAD MEASURING WIRES](#)
- [Český: PEE DEE THREAD MEASURING WIRES NÁVOD K BEZPEČNOSTI](#)

Sicherheitshinweise für die PEE DEE THREAD MEASURING WIRES FISHER MACHINE SHOP PEE DEE THREAD WIRE SET

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des PEE DEE THREAD MEASURING WIRES. Dieses Produkt ist ein unverzichtbares Werkzeug zum Messen der Steigungsdurchmesser von Außengewinden. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Produkts in Kontakt mit Feuchtigkeit kommen, um Korrosion zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer eine geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Stellen Sie sicher, dass der Mikrometer, den Sie verwenden, korrekt kalibriert ist.
- Verwenden Sie das Produkt in einer gut beleuchteten Umgebung, um Fehler beim Messen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen oder unsachgemäß zu lagern, da dies die Genauigkeit beeinträchtigen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Drahtgrößen korrekt ausgewählt werden, um Messfehler zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen Mikrometer zur Hand haben, um die Messungen durchzuführen.
- Überprüfen Sie die Aufbewahrungshülle auf Vollständigkeit und stellen Sie sicher, dass alle Drahtgrößen vorhanden sind.

2. Messen:

- Wählen Sie die passende Drahtgröße entsprechend der zu messenden Steigung.
- Führen Sie den Draht in das Gewinde ein und verwenden Sie den Mikrometer, um die Messung durchzuführen.
- Notieren Sie die gemessenen Werte und vergleichen Sie sie mit den gewünschten Spezifikationen.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Drähte nach dem Gebrauch, um Schmutz und Öl zu entfernen.
- Lagern Sie die Drähte in der Kunststoffaufbewahrungshülle, um sie vor Beschädigungen zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Wenn Teile des Produkts nicht mehr verwendet werden können, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort.

Abschluss

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer stehen an erster Stelle. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere und effektive Nutzung des PEE DEE THREAD MEASURING WIRES zu gewährleisten. Bleiben Sie sicher und viel Erfolg bei Ihren Projekten!

PEE DEE THREAD MEASURING WIRES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PEE DEE THREAD MEASURING WIRES. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the measuring wires.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure the safe use of the measuring wires by following these guidelines.
- **Enhanced Recalls:** Be aware of standardized recall notices and remedies for any dangerous products.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the seller complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions should be taken when used by vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, make sure to reach out to the designated EU contact point.
- **Rapid Alerts:** Stay informed on product safety updates via the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle the measuring wires with care to avoid injury.
- Do not use the measuring wires for any purpose other than measuring pitch diameters of external threads.
- Ensure that the measuring wires are stored in the provided plastic storage sleeve when not in use to prevent damage.
- Keep the measuring wires out of reach of children to avoid accidental injury.
- Inspect the measuring wires for any signs of wear or damage before each use. Do not use damaged wires.
- Use a micrometer (not included) for accurate measurements, and ensure it is calibrated properly.
- Follow all instructions carefully to avoid potential hazards associated with incorrect usage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a micrometer for measurement.
- Ensure a clean and welllit workspace.

2. Using the Measuring Wires:

- Select the appropriate wire size based on the pitch size you need to measure.
- Insert the measuring wire into the thread of the screw you are measuring.
- Use the micrometer to measure the diameter at the center 1" section of the wire.
- Ensure the measurement is accurate to within $\pm .0001$ ".

3. After Use:

- Carefully remove the measuring wire from the thread.
- Clean the measuring wires if necessary to remove any debris or contaminants.
- Store the measuring wires in the plastic storage sleeve to protect them from damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the measuring wires responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the measuring wires in regular household waste.
- If the measuring wires are damaged or no longer usable, contact your local waste management service for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further information regarding the PEE DEE THREAD MEASURING WIRES, please refer to the designated EU contact point.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the PEE DEE THREAD MEASURING WIRES.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Cables de Medición de Roscas PEE DEE

Introducción

Gracias por elegir el Juego de Cables de Medición de Roscas PEE DEE de Fisher Machine Shop. Este producto está diseñado para medir de manera rápida y precisa los diámetros de paso de las roscas externas, siendo esencial al cortar o verificar roscas en tornillos de precisión. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para utilizarlo.
- Inspecciona el producto antes de cada uso. Si observas algún daño o desgaste, no lo utilices.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito para el que fue diseñado.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para prevenir accidentes.
- Usa equipo de protección personal, como gafas de seguridad, si es necesario.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza un micrómetro adecuado (no incluido) para medir los diámetros de paso. Asegúrate de que el micrómetro esté calibrado y en buen estado.
- No fuerces los cables de medición en las roscas. Esto puede causar daños al producto o a las roscas.
- Mide siempre en un entorno bien iluminado para asegurar lecturas precisas.
- Almacena los cables en la funda de plástico proporcionada después de su uso para protegerlos de daños.
- Evita el contacto con productos químicos agresivos que puedan dañar el acero del producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener un micrómetro calibrado disponible para la medición.
- Reúne todos los cables de medición necesarios de la funda de almacenamiento.

2. Medición:

- Selecciona el cable de medición adecuado según el diámetro de paso que necesitas medir.
- Inserta el cable en la rosca externa a medir, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Usa el micrómetro para medir el diámetro del cable en el punto de contacto con la rosca.
- Registra la medida y retira el cable con cuidado.

3. Almacenamiento:

- Después de usar, limpia los cables si es necesario y guárdalos en la funda de plástico.
- Asegúrate de que la funda esté cerrada para evitar que los cables se caigan o se dañen.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, elimínalo de acuerdo con las normativas locales sobre desechos de metales y productos electrónicos.
- No deseches el producto en la basura común. Busca un centro de reciclaje que acepte metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el producto, por favor visita el sitio web del fabricante o consulta con el vendedor donde adquiriste el producto.

Recuerda que seguir estas directrices no solo garantiza tu seguridad, sino que también ayuda a mantener la calidad y la funcionalidad del Juego de Cables de Medición de Roscas PEE DEE. Si encuentras algún problema o tienes dudas, no dudes en buscar ayuda.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Wires PEE DEE THREAD MEASURING

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Wires PEE DEE THREAD MEASURING. Ten produkt został zaprojektowany do dokładnego pomiaru średnic szczytowych zewnętrznych gwintów. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie używaj go.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich narzędzi, takich jak mikrometr, do pomiarów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że mierzony gwint jest czysty i wolny od zanieczyszczeń, aby uzyskać dokładne wyniki.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania drutów pomiarowych, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Nie używaj drutów pomiarowych do innych celów niż te, do których zostały zaprojektowane.
- Zachowaj szczególną ostrożność, gdy używasz narzędzi w pobliżu ruchomych części maszyn.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie elementy zestawu, w tym druty pomiarowe i plastikowy pokrowiec.
- Sprawdź, czy masz mikrometr, który jest niezbędny do pomiarów.

2. Pomiar:

- Wybierz odpowiedni drut pomiarowy na podstawie wymaganego rozmiaru gwintu.
- Włóż drut pomiarowy w gwint i delikatnie obracaj, aby uzyskać dokładny pomiar.
- Zmierz średnicę za pomocą mikrometru, zapisując wyniki.

3. Przechowywanie:

- Po zakończeniu pomiarów, umieść druty w plastikowym pokrowcu, aby je chronić.
- Przechowuj zestaw w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli to możliwe, przekaz go do punktu zbiórki materiałów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe są również odpowiednio utylizowane.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z Zestawu Wires PEE DEE THREAD MEASURING.

Säkerhetsinstruktioner för PEE DEE THREAD MEASURING WIRES

Introduktion

Tack för att du valt PEE DEE THREAD MEASURING WIRES från Fisher Machine Shop. Denna produkt är utformad för att mäta stigningsdiameter av yttre gängor snabbt och noggrant. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Följ lokala och nationella regler och förordningar vid användning av verktyg och mätinstrument.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en mikrometer vid mätning. Mikrometer ingår ej.
- Hantera trådarna försiktigt för att undvika skador på huden.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen när du arbetar med verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Undvik att mäta trådar i rörliga maskiner eller utrustning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har en mikrometer tillgänglig för användning.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.

2. Mätning:

- Välj den trådstorlek som motsvarar den gänga du vill mäta.
- Placera tråden i mikrometern och justera den för att få en korrekt avläsning.
- Läs av mätningen noggrant och notera resultatet.

3. Efter användning:

- Rengör trådarna och förvara dem i den medföljande plastförvaringsfickan.
- Kontrollera att alla trådar är på plats innan du stänger förvaringsfickan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, lämna den till en godkänd återvinningscentral.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall.

Kontaktdetaljer för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av PEE DEE THREAD MEASURING WIRES. Tack för att du valde vår produkt!

PEE DEE THREAD MEASURING WIRES NÁVOD K BEZPEČNOSTI

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení sady PEE DEE THREAD MEASURING WIRES od společnosti Fisher Machine Shop. Tento produkt je navržen tak, aby rychle a přesně měřil průměry závitů vnějších závitů. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny k bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Zkontrolujte produkt před použitím na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo nesprávného fungování přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte mikrometr, který není součástí balení, k měření drátů.
- Dbejte na správné uchopení drátů, abyste se vyhnuli poranění.
- Vyvarujte se používání drátů s průměrem, který není uveden v pokynech.
- Při měření se vyhněte nadměrnému tlaku, který by mohl způsobit poškození drátů nebo zranění.
- Nenechávejte produkt na vlhkých místech, aby nedošlo k poškození materiálu.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte k dispozici mikrometr a pracovní plochu.
2. **Výběr drátu:** Vyberte požadovaný průměr drátu z dodané sady. Sada obsahuje následující velikosti:
 - .018" (.45mm)
 - .024" (.61mm)
 - .029" (.74mm)
 - .032" (.81mm)
 - .040" (1mm)
 - .045" (1.1mm)
 - .055" (1.4mm)
 - .063" (1.6mm)
 - .072" (1.8mm)
 - .081" (2.1mm)
 - .092" (2.3mm)
 - .108" (2.7mm)
 - .120" (3mm)
 - .127" (3.2mm)
 - .143" (3.6mm)
 - .185" (4.7mm)
3. **Měření:** Umístěte drát do mikrometru a jemně utáhněte, dokud nebude drát pevně na svém místě. Zaznamenejte si naměřenou hodnotu.
4. **Údržba:** Po použití uložte dráty do plastového obalu, aby se zabránilo poškození.

Pokyny k likvidaci

- Produkt a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadu.
- Neodhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte, zda existují speciální pokyny pro recyklaci nebo likvidaci v oblasti vašeho bydliště.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme vám za důvěru v náš produkt a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání PEE DEE THREAD MEASURING WIRES.