

# **RECON H QUICK DETACH SCOPE MOUNTS - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 0 MOA 2" CANTILEVER MOUNT, BLACK**

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

## **Sopportes Sólidos con Sistema de Desmontaje Rápido**

Base y anillas integrales de una pieza con un sistema de doble palanca que proporciona una plataforma de acoplamiento/desacoplamiento rápida para montar ópticas en AR-15 de estilo flattop. El soporte cantilever extra alto posiciona las ópticas 2" hacia adelante, permitiéndote obtener el alivio ocular que necesitas. Fabricado con precisión en aluminio 6061 T6 y terminado en anodizado duro T3 de especificación militar. Presenta el sistema de palanca de bloqueo automático QD patentado de ADM, que se adapta tanto a sistemas de riel dentro de especificaciones como fuera de especificaciones.



## **Atributos**

- Nombre: [\*\*AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 0 MOA 2" CANTILEVER MOUNT, BLACK\*\*](#)
- Fabricante: [\*\*AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING\*\*](#)
- N.º de producto: 100005761
- N.º fabr.: AD-RECON-H-30-STD
- Acabado: Matte Black
- Altura: 1.930
- Color: Black
- Diametro del tubo del visor: 30mm
- Elevation: 0 MOA
- Estilo: Picatinny,Quick Detach
- Longitud: -
- Material: Aluminio
- Numero de bases: 1-Piece
- Talla: -
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.227kg
- Altura de envío: 58mm
- Ancho de envío: 84mm
- Longitud de envío: 196mm
- UPC: 818503010927

## **Detalles del artículo**

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Mira Rápido RECON H
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Mira Rápido RECON H

## Introducción

Gracias por elegir el soporte de mira rápida RECON H de American Defense Manufacturing. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad, instrucciones de instalación y pautas de uso para asegurar que tu producto se utilice de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte de la mira sea compatible con tu arma de fuego y ópticas antes de la instalación.
- Inspecciona el producto en busca de daños o defectos visibles antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para montar ópticas y asegúrate de que todos los componentes estén bien sujetos.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto según lo especificado por el fabricante.
- Revisa regularmente el soporte en busca de desgaste, especialmente después de un uso extenso.
- Reporta cualquier condición insegura o accidentes a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa protección ocular adecuada al usar armas de fuego equipadas con ópticas.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de adjuntar o quitar el soporte de la mira.
- No excedas el límite de peso del fabricante para las ópticas montadas.
- Evita usar el soporte en condiciones ambientales extremas, como lluvia intensa o calor extremo, a menos que se especifique.
- Ten cuidado con los bordes afilados y componentes durante la instalación y el uso.
- Usa precaución al manipular el soporte para evitar pellizcos o lesiones.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave de torque y destornilladores apropiados.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.

## 2. Instalación:

- Localiza el riel Picatinny en tu AR15.
- Alinea el soporte de mira rápida RECON H con la posición deseada en el riel.
- Asegura el soporte apretando el sistema de doble palanca hasta que esté ajustado, asegurándote de que esté firmemente sujeto al riel.
- Usa una llave de torque para aplicar los ajustes de torque recomendados según las instrucciones del fabricante.

## 3. Montaje de las Ópticas:

- Coloca tu óptica en los anillos del soporte.
- Ajusta la posición de la óptica para un alivio ocular y comodidad óptimos.
- Aprieta los tornillos de los anillos de la mira de manera uniforme para asegurar la óptica en su lugar.

## 4. Verificaciones Finales:

- Despues de la instalación, verifica nuevamente todos los tornillos y palancas para asegurarte de que todo esté seguro.
- Realiza una verificación de funcionamiento al accionar el arma y asegurarte de que la óptica esté correctamente alineada.

## 5. Uso:

- Siempre maneja el arma de fuego de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Limpia y mantén regularmente tanto el soporte de la mira como las ópticas para asegurar un rendimiento óptimo.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el soporte en la basura doméstica.
- Consulta con programas de reciclaje locales para métodos de eliminación adecuados para el aluminio y otros materiales.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, por favor consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente. Asegúrate de tener los detalles de tu producto disponibles para recibir asistencia.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta tu experiencia de tiro con el soporte de mira rápida RECON H!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)