

LOAD-ALL II SHOTGUN PRESSES - LEE PRECISION LEE LOAD-ALL II, 20 GAUGE

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Prensas para cartucho semimetalico](#)

Se incluyen veinticuatro bushings para cartuchos y pólvora de forma gratuita. Captador de cebadores incorporado con una puerta fácil de vaciar justo al frente. Recesos en cada estación para una rápida colocación de los cartuchos. Conversión de calibre fácil y económica. Ajustable desde el cartucho estándar de 2 3/4 hasta el cartucho de 3 pulgadas.



Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION LEE LOAD-ALL II, 20 GAUGE](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 100010001
- N.º fabr.: 90012
- Calibre: 20 Gauge
- Peso de entrega: 1.701kg
- Altura de envío: 91mm
- Ancho de envío: 216mm
- Longitud de envío: 490mm
- UPC: 734307900120

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa LOADALL II](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa LOADALL II

Introducción

Gracias por elegir la prensa LOADALL II de Lee Precision. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar el uso seguro y efectivo de tu prensa de escopeta. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usarlo para familiarizarte con las pautas de seguridad y los procedimientos de operación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la prensa de escopeta se utilice únicamente para su propósito previsto y de acuerdo con este manual.
- Siempre maneja la munición y los componentes de recarga con cuidado para prevenir accidentes.
- Mantén el espacio de trabajo limpio y organizado para minimizar los riesgos de accidentes.
- Almacena la prensa de escopeta en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la prensa de escopeta en busca de signos de desgaste o daño. No la uses si está dañada.
- Siempre usa el equipo de protección personal adecuado, incluyendo gafas de seguridad y protección auditiva, al recargar munición.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que no haya nadie en las cercanías al operar la prensa de escopeta.
- Reporta cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas la longitud máxima de la cápsula de 3 pulgadas, como se especifica en la descripción del producto.
- Asegúrate de que el captador de cebadores esté colocado de forma segura antes de comenzar el proceso de recarga.
- Usa únicamente los bushings proporcionados con la prensa de escopeta para el shot y la pólvora para garantizar precisión y seguridad.
- Mantén los dedos y las manos alejados de las partes móviles mientras operas la prensa de escopeta.
- No intentes modificar la prensa de escopeta de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y funcionalidad.
- Si notas ruidos inusuales o malfuncionamientos durante la operación, detente inmediatamente e inspecciona el equipo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Coloca la prensa de escopeta sobre una superficie plana y estable para garantizar un funcionamiento adecuado.
- Asegura la prensa de escopeta a la superficie usando el hardware de montaje apropiado si es necesario.

2. Carga de Bushings:

- Inserta los bushings de shot y pólvora deseados en las ranuras designadas.
- Asegúrate de que estén asentados correctamente y de forma segura.

3. Posicionamiento de la Cápsula:

- Coloca la cápsula en el receso proporcionado en cada estación para una alineación adecuada.
- Asegúrate de que la cápsula esté asentada correctamente antes de proceder al siguiente paso.

4. Cebado:

- Abre la puerta del captador de cebadores y verifica que esté vacía antes de comenzar.
- Carga los cebadores en el área designada según las instrucciones proporcionadas en el manual.

5. Proceso de Recarga:

- Sigue las instrucciones de recarga paso a paso proporcionadas en el manual.
- Monitorea el proceso de cerca y asegúrate de que todos los componentes estén funcionando correctamente.

6. Finalizando:

- Una vez que la recarga esté completa, verifica que todos los materiales estén almacenados de forma segura.
- Vacía el captador de cebadores y limpia la prensa de escopeta según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cebador gastado, pólvora no utilizada y otros componentes de recarga de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches materiales peligrosos en la basura doméstica regular.
- Contacta a las instalaciones de eliminación de residuos locales para obtener orientación sobre la eliminación adecuada de materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso de la prensa LOADALL II, por favor consulta el sitio web oficial de Lee Precision o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia. Para consultas de seguridad, también puedes comunicarte con tu autoridad local de seguridad del consumidor.

Gracias por priorizar la seguridad mientras usas la prensa LOADALL II. Tu adherencia a estas pautas ayuda a garantizar una experiencia de recarga segura.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es